

# UNIVERSAL SHELL HOLDERS - LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER SET

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Soporte universal de casquillos utilizado en la mayoría de las marcas de prensas de recarga. No funciona con Lee Auto Prime. Consulta la tabla de soportes de casquillos de Lee.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE UNIVERSAL SHELLHOLDER SET](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100010077
- N.º fabr.: 90197
- Cartucho: Universal
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 86mm
- Longitud de envío: 112mm
- UPC: 734307901974

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para Soportes Universales de Casquillos Lee Precision](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para Soportes Universales de Casquillos Lee Precision

## Introducción

Gracias por elegir el Set de Soportes Universales de Casquillos de Lee Precision. Este producto está diseñado para su uso con la mayoría de las marcas de prensas de recarga. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Maneja siempre el soporte de casquillos con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el soporte de casquillos fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el soporte de casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe su uso inmediatamente y busca ayuda.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el Soporte Universal de Casquillos con el Lee Auto Prime.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al recargar munición.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado para evitar accidentes.
- Evita sobrecargar la prensa de recarga, ya que esto puede causar fallos en el equipo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de munición.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Selecciona el soporte de casquillos apropiado para tu cartucho de la Tabla de Soportes de Casquillos de Lee.
- Inserta el soporte de casquillos en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegura firmemente el soporte de casquillos para evitar movimientos durante el uso.

### 2. Uso

- Carga el cartucho en el soporte de casquillos con cuidado.
- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para su correcta operación.
- Monitorea de cerca el proceso de recarga, asegurándote de que todos los componentes funcionen correctamente.
- Después de recargar, retira cuidadosamente el soporte de casquillos e inspecciona en busca de daños o residuos.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier soporte de casquillos dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el soporte de casquillos en la basura doméstica regular.
- Consulta las opciones de reciclaje en tu área para garantizar una eliminación responsable con el medio ambiente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el Set de Soportes Universales de Casquillos, por favor contacta al fabricante o visita su sitio web oficial para obtener asistencia.

## Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Set de Soportes Universales de Casquillos. Siempre prioriza la seguridad y consulta al fabricante para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)