

PACESETTER RIFLE THREE-DIE SETS - LEE PRECISION 308 WINCHESTER PACESETTER 3-DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El conjunto de 3 dies incluye un die de tamaño completo, un die de asentar balas, un die de crimpado de fábrica, un soporte universal para casquillos, un dosificador de pólvora y manual de instrucciones/datos de carga. Se adapta a todas las prensas de recarga de 7/8"-14.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 308 WINCHESTER PACESETTER 3-DIE SET](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100010104
- N.º fabr.: 90507
- Cartucho: 308 Winchester
- Tipo de die: 3-Die Set,Full Length Die Set
- Peso de entrega: 0.522kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 122mm
- Longitud de envío: 147mm
- UPC: 734307905071

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO DE TRES DIE DE PACESETTER RIFLE
- Sobre nosotros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO DE TRES DIE DE PACESETTER RIFLE

Introducción

Gracias por elegir el conjunto de tres die PACESETTER RIFLE de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para recargar municiones de 308 Winchester e incluye componentes esenciales para un uso seguro y efectivo. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar una experiencia de recarga segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y municiones como si estuvieran cargadas y listas para disparar.
- Usa este conjunto de die solo para su propósito previsto: recargar cartuchos de 308 Winchester.
- Asegúrate de estar familiarizado con el proceso de recarga y el equipo específico necesario.
- Mantén todas las herramientas y componentes de recarga fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad, al recargar municiones.
- Trabaja en un área bien ventilada para minimizar la exposición a los vapores de pólvora.
- No fumes ni tengas llamas abiertas cerca de tu área de recarga.
- Almacena todos los polvos y iniciadores en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Revisa regularmente tu equipo en busca de desgaste y daños; reemplaza cualquier parte rota de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de forma segura y estable antes de usarla.
- Siempre verifica que tengas el die y los componentes correctos para el cartucho de 308 Winchester.
- No excedas los datos de carga recomendados proporcionados con el conjunto de die o de manuales de recarga de buena reputación.
- Evita distracciones mientras recargas; mantente enfocado en la tarea en cuestión.
- Usa el soporte universal para casquillos proporcionado, específicamente diseñado para el cartucho de 308 Winchester, para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.
- Sigue las instrucciones para usar el Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die y Factory Crimp Die con cuidado.
- No intentes modificar o alterar el conjunto de die o cualquiera de sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configura tu Prensa de Recarga:

- Monta de manera segura tu prensa de recarga en un banco de trabajo o mesa robusta.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada antes de comenzar.

2. Instala los Dies:

- Comienza con el Full Length Sizing Die:
 - Enrosca el die en la prensa y asegúralo firmemente.
 - Ajusta el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante para un dimensionado adecuado.
- A continuación, instala el Bullet Seating Die:
 - Sigue el mismo proceso de enroscar y asegurar.
 - Establece la profundidad de asiento según tus especificaciones de carga.
- Finalmente, instala el Factory Crimp Die:
 - Enrosca y asegúralo como hiciste con los dies anteriores.

3. Usa el Soporte Universal para Casquillos:

- Inserta el soporte para casquillos en la prensa.
- Asegúrate de que encaje de manera segura y sea compatible con el cartucho de 308 Winchester.

4. Proceso de Recarga:

- Comienza con el Full Length Sizing Die para redimensionar tus casquillos de latón.
- Continúa con el Bullet Seating Die para asentar tus balas a la profundidad deseada.
- Usa el Factory Crimp Die para crimpar las balas de manera segura en su lugar.

5. Limpieza:

- Despues de recargar, limpia tu área de trabajo y guarda de manera segura todos los componentes.
- Desecha cualquier material no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de recarga no utilizado, como polvos e iniciadores, de acuerdo con las regulaciones locales de desecho de desechos peligrosos.
- No tires los componentes de munición en la basura normal.
- Contacta a tu instalación de gestión de desechos local para obtener orientación sobre métodos de desecho seguros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el conjunto de tres die PACESETTER RIFLE, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte para obtener asistencia.

Recuerda, la seguridad es primordial al recargar municiones. Siempre prioriza la precaución y sigue estas instrucciones para garantizar una experiencia de recarga segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es