

# PISTOL CARBIDE FACTORY CRIMP DIES - LEE PRECISION LEE CARBIDE FACTORY CRIMP DIE, 380 AUTO

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies de arma corta](#)

Dimensiona el cartucho mientras se le aplica el crimpado, así que cada cartucho se cargará sin problemas con la misma fiabilidad que los de fábrica. El tornillo de ajuste permite establecer rápida y fácilmente la cantidad deseada de crimpado. La longitud de recorte no es crítica, así que esta operación adicional toma menos tiempo que si los casquillos estuvieran recortados y biselados. Un crimpado firme es esencial para una munición fiable y precisa, ya que elimina los problemas de mala ignición de pólvoras magnum de combustión lenta. Hecho de acero y cuenta con un anillo interno de carburo. Los dies de carburo no requieren el uso de lubricante para los casquillos.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE CARBIDE FACTORY CRIMP DIE, 380 AUTO](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100010117
- N.º fabr.: 90867
- Cartucho: 380 Auto (ACP)
- Tipo de die: Factory Crimp Die
- Peso de entrega: 0.572kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 44mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 734307908676

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE CRIMPADO DE CARBIDO PARA PISTOLA LEE PRECISION](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE CRIMPADO DE CARBIDO PARA PISTOLA LEE PRECISION

## Introducción

Gracias por elegir los DIES DE CRIMPADO DE CARBIDO PARA PISTOLA de LEE PRECISION. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso correcto y seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para ayudar a prevenir accidentes y asegurar una experiencia de recarga segura.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes de tu configuración de recarga sean compatibles y estén en buenas condiciones de funcionamiento.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al recargar munición.
- Guarda tu equipo de recarga y componentes en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Mantén tu área de trabajo limpia y organizada para minimizar los riesgos de accidentes.
- Ten en cuenta los peligros específicos asociados con el manejo y uso de componentes de munición, incluyendo el riesgo de incendio y explosión.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para recargar munición.
- No excedas los límites de carga recomendados para ningún cartucho.
- Usa solo el tipo de pólvora recomendada para tu munición.
- Asegúrate de que el die de crimpado esté correctamente ajustado antes de usarlo para evitar un crimpado excesivo, que puede provocar fallos de ignición o daños.
- Inspecciona los casquillos en busca de defectos o daños antes de recargar.
- Ten cuidado con la posibilidad de sobrecarga o cargas de tipo "squib", que pueden resultar de prácticas de carga inadecuadas.
- Nunca dejes el equipo de recarga desatendido mientras esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Configuración:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Instala el DIES DE CRIMPADO DE CARBIDO PARA PISTOLA de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien ajustado para evitar movimientos durante su uso.

### 2. Ajustando el Die:

- Usa el tornillo de ajuste para establecer la cantidad deseada de crimpado. Un crimpado firme es esencial para una munición fiable y precisa.
- Prueba el crimpado en un cartucho de muestra para asegurarte de que el ajuste sea correcto antes de proceder con la carga completa.

### 3. Proceso de Recarga:

- Comienza el proceso de recarga dimensionando el cartucho según las pautas del fabricante.
- Después de dimensionar, procede a crimpado del cartucho utilizando el die de crimpado.
- Inspecciona cada cartucho después del crimpado en busca de signos de daño o crimpado inapropiado.

### 4. Verificación Final:

- Asegúrate de que todos los cartuchos estén correctamente crimpados y listos para su uso.
- Almacena la munición completada en un lugar seguro y protegido.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o defectuoso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires la munición o los componentes de recarga en la basura normal.
- Contacta a las autoridades locales para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados para materiales peligrosos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente a su equipo de soporte. Ellos te proporcionarán la información más precisa y actualizada sobre tu producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga más segura con los DIES DE CRIMPADO DE CARBIDO PARA PISTOLA de LEE PRECISION. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en la recarga de municiones.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)