

# 4 DIE - DELUXE PISTOL DIE SET - LEE PRECISION 44 SPECIAL CARBIDE 4-DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies de arma corta](#)

El set incluye un Die de Tamaño Completo de Carburo, un Die de Asentamiento de Balas, un Die de Expansión a Través de Polvo, un Die de Crimpado de Fábrica de Carburo, un Soporte de Casquillo, un Dosificador de Polvo y Instrucciones/Datos de Carga. El Die de Crimpado de Fábrica de Carburo te permite separar el asentamiento de la bala de la operación de crimpado, lo que facilita mucho la configuración. Además, el die cuenta con la característica añadida de un reductor de carburo que realiza un paso de acabado en el cartucho completo. El 50 Beowolf contiene un die de tamaño de ACERO y un die de crimpado en forma de cono de ACERO, NO un die de crimpado de fábrica. El 50 Beowolf no incluye el dosificador de polvo ni los datos de carga.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 44 SPECIAL CARBIDE 4-DIE SET](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100010125
- N.º fabr.: 90966
- Cartucho: 44 Special
- Tipo de die: Carbide Kit
- Peso de entrega: 0.612kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 122mm
- Longitud de envío: 147mm
- UPC: 734307909666

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Die de Pistol Deluxe de 4 DIE LEE PRECISION 44 SPECIAL CARBIDE 4DIE SET
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Die de Pistol Deluxe de 4 DIE LEE PRECISION 44 SPECIAL CARBIDE 4DIE SET

## Introducción

Gracias por elegir el set de Die de Pistol Deluxe de 4 DIE de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para ayudarte a recargar de manera segura y efectiva municiones para el cartucho .44 Special. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y minimizar los riesgos asociados con la recarga.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el equipo de recarga con cuidado y sigue todos los procedimientos de seguridad.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, organizado y libre de distracciones.
- Mantén todos los componentes del proceso de recarga, incluidos polvos y fulminantes, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al recargar.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con la recarga, incluida la exposición al plomo y otros químicos.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones y retiradas de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar utilizando el set de die correcto para el cartucho .44 Special.
- No intentes recargar municiones sin el conocimiento o entrenamiento adecuado.
- Siempre verifica el tipo de polvo y el peso de carga de acuerdo con datos de carga confiables.
- Evita sobrellevar los medidores de polvo para prevenir derrames y peligros potenciales.
- Nunca uses componentes dañados o desgastados; inspecciona los dies y soportes de casquillos antes de usarlos.
- Sigue las instrucciones para el Carbide Factory Crimp Die cuidadosamente para evitar un crimpado incorrecto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Configuración de los Dies:

- Comienza asegurando los dies en tu prensa de recarga.
- Instala primero el Carbide Full Length Sizing Die para redimensionar los casquillos de latón.
- A continuación, usa el Powder Thru Expanding Die para preparar los casquillos para el asentamiento de las balas.
- Luego, instala el Bullet Seating Die para asentar correctamente las balas.
- Finalmente, conecta el Carbide Factory Crimp Die para asegurar un crimpado adecuado en los cartuchos terminados.

## 2. Proceso de Recarga:

- Comienza limpiando e inspeccionando tus casquillos de latón.
- Redimensiona los casquillos usando el Carbide Full Length Sizing Die.
- Expande las bocas de los casquillos con el Powder Thru Expanding Die.
- Mide y vierte la cantidad correcta de polvo en cada casquillo.
- Asienta las balas usando el Bullet Seating Die, asegurándote de que estén a la profundidad correcta.
- Usa el Carbide Factory Crimp Die para aplicar un crimpado a los cartuchos terminados.

## 3. Mantenimiento:

- Limpia los dies después de usarlos para prevenir corrosión y acumulación.
- Almacena los dies en un lugar seco, alejado de la humedad.
- Revisa regularmente el equipo para detectar signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier fulminante, polvo y casquillos de latón usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales peligrosos en la basura regular; verifica las opciones locales de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los componentes de recarga estén almacenados de forma segura hasta su eliminación.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad, uso o mantenimiento de tu set de Die de Pistol Deluxe de 4 DIE, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de recarga más segura. Gracias por tu atención a la seguridad y cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)