

LEAD LADLE - LEE PRECISION LEE LEAD LADLE

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectiles](#) > [Hornos de fundicion y accesorios](#)

La cuchara de plomo Lee para la fundición de balas, útil para desespumar y revolver metal. Cuenta con un mango de madera dura y una cuchara de hierro.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE LEAD LADLE](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100010156
- N.º fabr.: 90026
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 292mm
- UPC: 734307900267

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cuchara de Plomo Lee](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cuchara de Plomo Lee

Introducción

Gracias por elegir la Cuchara de Plomo Lee, una herramienta confiable diseñada para la fundición de balas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto, de acuerdo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Cuchara de Plomo Lee se utilice únicamente para su propósito previsto de fundición de balas.
- Maneja la cuchara con cuidado para evitar quemaduras o lesiones por metal caliente.
- Mantén la cuchara y sus componentes fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la cuchara en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Utiliza la cuchara en un área bien ventilada para evitar inhalar humos del metal fundido.
- Cumple con todas las regulaciones locales relacionadas con el manejo y la eliminación de plomo y otros materiales utilizados en la fundición de balas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, que incluye:
 - Guantes resistentes al calor
 - Gafas de seguridad
 - Ropa de manga larga para protegerte contra salpicaduras
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de materiales inflamables y desorden.
- No dejes el metal fundido desatendido mientras utilizas la cuchara.
- Utiliza una superficie estable para evitar derrames o accidentes durante la fundición.
- Ten cuidado al verter metal fundido para evitar salpicaduras y derrames.
- Permite que la cuchara se enfríe completamente antes de limpiarla o guardarla.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluidos plomo, moldes y equipo de protección.
- Organiza tu espacio de trabajo en un área bien ventilada, alejada de materiales inflamables.

2. Uso de la Cuchara:

- Coloca la cuchara en una superficie estable.
- Derrite el plomo en un horno de fundición siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Una vez que el plomo esté completamente derretido, sumerge cuidadosamente la cuchara en el metal fundido.
- Usa la cuchara para recoger el plomo fundido y viértelo en el molde.
- Evita llenar en exceso la cuchara para prevenir derrames.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Despues de la fundición, permite que la cuchara se enfríe completamente.
- Limpia la cuchara con una herramienta de limpieza adecuada para eliminar cualquier residuo de plomo.
- Guarda la cuchara en un lugar seco para prevenir óxido o corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier plomo sobrante y chatarra metálica de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches plomo en la basura regular. Consulta por instalaciones de reciclaje o eliminación designadas para materiales peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se reciclen o se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con la Cuchara de Plomo Lee, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita su sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de la Cuchara de Plomo Lee para tus necesidades de fundición de balas. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las directrices para protegerte a ti y a los demás. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es