

358 WINCHESTER BRASS CASE - HORNADY 358 WINCHESTER BRASS 50/BOX

[Recarga](#) > [Vainas](#) > [Vainas arma larga](#)

La brass sin cebar de Hornady presenta tolerancias ajustadas, concentricidad uniforme, y un peso y capacidad consistentes. Sus procesos de fabricación garantizan una colocación uniforme de la bala y una liberación uniforme de la misma para una velocidad y precisión óptimas. Los tiradores de precisión insisten en un grosor uniforme de las paredes de la case y tolerancias estrictas. Hornady ofrece esto al tratar la brass como la base para un cartucho preciso, no como una mercancía.



Atributos

- Nombre: [HORNADY 358 WINCHESTER BRASS 50/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100010323
- N.º fabr.: 8741
- Cartucho: 358 Winchester
- Cantidad: 50
- Peso de entrega: 0.612kg
- Altura de envío: 69mm
- Ancho de envío: 107mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 090255487411

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Vainas de Carga de 358 Winchester](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Vainas de Carga de 358 Winchester

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para las Vainas de Carga de 358 Winchester de Hornady. Este documento proporciona información importante sobre el uso seguro de este producto. Al seguir estas pautas, podrás disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las vainas fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona las vainas antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Nunca utilices vainas que presenten signos de daño, como abolladuras o corrosión.
- Almacena las vainas en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de fuego.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no quieras disparar.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para la carga y el disparo de las vainas.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo las vainas, balas y pólvora.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado.

2. Carga de las Vainas:

- Sigue las instrucciones del fabricante para cargar las vainas correctamente.
- Usa una balanza para medir la pólvora con precisión y evitar sobrecargas.

3. Uso de las Vainas:

- Inserta la vaina cargada en la recámara del arma.
- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro hasta que estés listo para disparar.

4. Disparo:

- Alinea el arma con el objetivo y verifica que el área esté despejada.
- Activa el seguro solo cuando estés preparado para disparar.

5. PostDisparo:

- Inspecciona el arma y las vainas después de disparar para detectar cualquier problema.
- No intentes desmontar o reparar el arma mientras esté cargada.

Instrucciones de Eliminación

- Las vainas vacías deben ser eliminadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes las vainas en la basura normal; busca un centro de reciclaje de metales o un lugar adecuado para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la información del producto para facilitar la asistencia.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia de tiro segura y efectiva con las Vainas de Carga de 358 Winchester de Hornady. Recuerda siempre priorizar la seguridad y la responsabilidad en el uso de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es