

SWAGE GAGE™ PRIMER POCKET GAUGE - BROWNEllS SMALL PRIMER POCKET SWAGE GAUGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

Deja de adivinar sobre tus alojamientos de cebador. Asegúrate con el Swage Gage™ Primer Pocket Gauge. Disponible para cebadores pequeños o grandes. Verifica la profundidad y el diámetro del alojamiento del cebador. Usa el extremo "Go" de la herramienta para comprobar la profundidad del alojamiento del cebador, si se ha eliminado correctamente cualquier reborde, y si el alojamiento del cebador está suelto. Si se siente suelto en el extremo "Go" de la herramienta, utiliza el otro extremo, el extremo "No Go", para probar si el alojamiento del cebador está demasiado suelto para sostener un cebador. Si el medidor No-Go se desliza dentro del alojamiento, entonces sabes que debes desechar ese cartucho.



Atributos

- Nombre: [BROWNEllS SMALL PRIMER POCKET SWAGE GAUGE](#)
- Fabricante: [BROWNEllS](#)
- N.º de producto: 100015613
- N.º fabr.: SG-SP-001
- Peso de entrega: 0.027kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 857042005032

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Introducción

Gracias por elegir el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Este producto está diseñado para ayudarte a medir con precisión la profundidad y el diámetro del alojamiento del cebador, asegurando un rendimiento óptimo y seguridad durante el recargado. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usar el producto para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge en un entorno bien iluminado y limpio.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el medidor si está dañado o si faltan componentes.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el extremo "Go" del medidor para verificar la profundidad del alojamiento del cebador y asegurarte de que cualquier reborde se haya eliminado correctamente.
- Si el medidor se siente suelto en el extremo "Go", utiliza inmediatamente el extremo "No Go" para determinar si el alojamiento del cebador está demasiado suelto para sostener un cebador.
- Si el medidor No Go se desliza fácilmente dentro del alojamiento, descarta ese cartucho para prevenir posibles peligros durante el recargado.
- Siempre usa gafas de seguridad al utilizar herramientas de recarga para proteger tus ojos de los escombros.
- Sigue todas las pautas y recomendaciones del fabricante para el manejo seguro de los componentes de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para el recargado.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Usando el Medidor:

- Sostén el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge firmemente con una mano.
- Identifica el extremo "Go" e insértalo en el alojamiento del cebador del cartucho de latón.
- Verifica que encaje de manera ajustada. Si se siente suelto, procede al siguiente paso.
- Gira el medidor al extremo "No Go" e insértalo en el mismo alojamiento del cebador.
- Si el extremo No Go se desliza en el alojamiento sin resistencia, el cartucho de latón no es adecuado para su uso.

3. Post Uso:

- Limpia el medidor después de cada uso para mantener su precisión y longevidad.
- Almacena el medidor en su estuche o soporte designado para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier cartucho de latón que no cumpla con los estándares de seguridad según lo indicado por el medidor No Go.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de metales y otros materiales.
- No deseches el medidor con la basura doméstica habitual. Consulta las opciones de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto al SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, consulta el punto de contacto del fabricante indicado en el empaque del producto o en su sitio web.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables durante tus actividades de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es