

P-32 FACTORY MAGAZINE - KEL-TEC P32 10-RD MAGAZINE

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Cargador de fábrica de 7 disparos para el P-32. Cargador de fábrica de 10 disparos para el P-32.



Atributos

- Nombre: [KEL-TEC P32 10-RD MAGAZINE](#)
- Fabricante: [KEL-TEC](#)
- N.º de producto: 100017004
- N.º fabr.: P32-37
- Acabado: Black
- Capacidad: 10-Round
- Cartucho: 32 Auto (ACP)
- Material: Steel
- Modelo: P-32
- Tipo de arma: Kel-Tec
- Peso de entrega: 0.05kg
- UPC: 640832001921

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador P32 de KELTEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador P32 de KELTEC

Introducción

Gracias por elegir el cargador de fábrica de 10 disparos para el P32 de KELTEC. Este documento proporciona instrucciones de seguridad esenciales y directrices de uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté diseñado para el modelo P32.
- Siempre manipula el cargador y la pistola con precaución, como si estuvieran cargados.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Nunca uses un cargador dañado o defectuoso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Este cargador está diseñado exclusivamente para el modelo P32. No lo uses con otros modelos o marcas.
- **Carga del Cargador:** Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de cargar el cargador.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el cargador en un lugar seguro y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- **Uso de Munición:** Utiliza solo munición de tipo .32 Auto (ACP) para evitar malfunciones.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores cuando estén cerca del cargador o de la pistola.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Cargador

1. **Verifica la Pistola:** Asegúrate de que la pistola esté descargada y en modo seguro.
2. **Carga del Cargador:**
 - Toma el cargador en una mano y la munición en la otra.
 - Introduce la munición en el cargador, asegurándote de que esté orientada correctamente.
 - Presiona cada cartucho hacia abajo y hacia atrás en el cargador hasta que encaje en su lugar.
3. **Inserción del Cargador:**
 - Alinea el cargador con la empuñadura de la pistola.
 - Inserta el cargador firmemente hasta que escuches un clic, indicando que está en su lugar.

Uso del Cargador

- **Disparo:** Despues de insertar el cargador, asegúrate de que la pistola esté en modo de fuego y sigue las instrucciones del fabricante para disparar.
- **Desmontaje:** Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador mientras tiras del cargador hacia abajo.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho del Cargador:** Si el cargador está dañado y ya no es seguro usarlo, deséchalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y desechos de armas de fuego.
- **Nunca** tires el cargador en la basura común; siempre sigue las directrices de eliminación de productos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto y consultas, asegúrate de consultar los recursos disponibles en tu región. Puedes encontrar información sobre retiros de productos y alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siempre actúa con precaución y sigue las directrices de seguridad para disfrutar de una experiencia segura y agradable con tu cargador KELTEC P32.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es