

P-3AT FACTORY MAGAZINES - KEL-TEC P3AT 9-RD MAGAZINE

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Cargador de fábrica de 6 disparos para el P-3AT. Cargador de fábrica de 9 disparos para el P-3AT.



Atributos

- Nombre: [KEL-TEC P3AT 9-RD MAGAZINE](#)
- Fabricante: [KEL-TEC](#)
- N.º de producto: 100017008
- N.º fabr.: P3AT-37
- Acabado: Black
- Capacidad: 9-Round
- Cartucho: 380 Auto (ACP)
- Material: Steel
- Modelo: P3AT
- Tipo de arma: Kel-Tec
- Peso de entrega: 0.052kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 44mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 640832002034

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores de Fábrica P3AT](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores de Fábrica P3AT

Introducción

Gracias por elegir los Cargadores de Fábrica P3AT de KELTEC. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con los principios de seguridad de armas de fuego.
- Siempre maneja los cargadores y las armas de fuego con cuidado.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los cargadores en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices cargadores que estén dañados o que no funcionen correctamente.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo los Cargadores de Fábrica P3AT con armas de fuego compatibles.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente asentado en el arma antes de usarlo.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura al cargar o descargar.
- Evita sobrecargar el cargador más allá de su capacidad especificada.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea clara y segura al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

2. Uso

- Carga el cargador con la munición apropiada (380 Auto).
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente asentado en el arma.
- Para quitar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador hacia afuera del pozo del cargador.

3. Descarga

- Apunta el arma en una dirección segura.
- Retira el cargador presionando el botón de liberación del cargador.
- Verifica la recámara para asegurarte de que esté vacía antes de almacenar o manejar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cargadores que estén dañados o que ya no se usen de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los cargadores en la basura regular; verifica las opciones de reciclaje o los métodos de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Cargadores de Fábrica P3AT, por favor consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o el fabricante. Es importante tener un contacto confiable para consultas de seguridad.

Conclusión

Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Siguiendo estas directrices, puedes garantizar el uso seguro de tus Cargadores de Fábrica P3AT. Mantente siempre informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de fuentes confiables. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es