

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Montajes Sólidos Con Sistema de Liberación Rápida

El sistema de bloqueo con palanca de liberación rápida se sujeta firmemente al riel flattop y no se aflojará incluso bajo un retroceso fuerte; cuanto más fuerza actúe sobre la palanca, más se bloquea. Presiona la pestaña de liberación para abrir la palanca, y el montaje se levanta fácilmente del rifle. Ajustable con un destornillador de cabeza plana o incluso una moneda para un ajuste ultra seguro y sin deslizamiento en casi cualquier riel de estilo Picatinny o Weaver, incluyendo rieles comerciales sobredimensionados o subdimensionados. La palanca se puede configurar para bloquear hacia el frente o hacia atrás según la preferencia del operador. Una gran barra de bloqueo en el lado del montaje activa la máxima cantidad de área del riel, mientras que el perno de cruz y dos lengüetas de bloqueo integrales garantizan un acoplamiento sólido de las ranuras del riel para evitar movimientos bajo el retroceso. Cinco tornillos de cabeza hexagonal de acero de alta resistencia (tres en la parte superior, dos en la parte inferior) sujetan las mitades del anillo divididas verticalmente. Los recortes en los lados del anillo y en la base reducen el peso sin sacrificar la resistencia. Montaje de visor de liberación rápida con base de una sola pieza y sistema de doble palanca proporciona el mismo montaje sólido y una rápida eliminación y reataque.



Atributos

- Nombre: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricante: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N.º de producto: 100017128
- N.º fabr.: AD-RECON-S-20MO
- Acabado: Matte Black
- Altura: -
- Diametro del tubo del visor: 35mm
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny,Quick Detach
- Hacer: -
- Peso de entrega: 0.288kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 818503018855

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT de American Defense Manufacturing. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar la operación segura y efectiva de tu montaje de visor. Por favor, lee esta guía con atención y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto como montaje de visor.
- Inspecciona regularmente el montaje del visor para detectar cualquier signo de desgaste o daño antes de cada uso.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de cualquier accidente o experiencia con un producto inseguro, repórtalo a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro o alerta de seguridad revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Seguridad en la Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el montaje del visor.
- Usa herramientas adecuadas al ajustar o apretar los tornillos para evitar apretarlos demasiado, lo que puede dañar el montaje o el arma.

• Seguridad en el Uso:

- Revisa regularmente la firmeza del montaje y los tornillos, especialmente después de un uso intenso o retroceso.
- Sé consciente del retroceso del rifle y asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto para evitar accidentes.
- No excedas las recomendaciones del fabricante sobre el peso y tamaño del visor.

• Seguridad Ambiental:

- Evita exponer el montaje del visor a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan afectar su integridad.
- Almacena el montaje del visor en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador de cabeza plana o una moneda.

2. Montaje del Visor:

- Coloca el montaje del visor en el riel estilo Picatinny o Weaver.
- Alinea el montaje según tu preferencia para el bloqueo (frontal o trasero).
- Usa el destornillador de cabeza plana o la moneda para apretar los tornillos de bloqueo de manera segura. Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto sin apretarlo demasiado.

3. Colocación del Visor:

- Coloca el visor en las mitades del anillo del montaje.
- Ajusta los tornillos del anillo para asegurar el visor en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente para un uso óptimo.

4. Verificaciones Finales:

- Verifica todos los tornillos y la estabilidad del montaje antes de usar el arma de fuego.
- Prueba la palanca de liberación rápida para asegurarte de que funcione sin problemas.

Consejos de Uso

- Para desprender el montaje del visor, presiona la pestaña de liberación y abre la palanca.
- Revisa regularmente la alineación del visor y haz ajustes según sea necesario.
- Despues de cada uso, inspecciona el montaje en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT, sigue estas pautas:

- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de productos de aluminio y metal.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales donde haya instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es