

# POWDER MEASURE STAND - LEE PRECISION POWDER MEASURE STAND

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Accesorios para medidas de polvora](#)

Un soporte de medida de pólvora real, no un soporte fundido o estampado. No necesitas atornillar o fijar este robusto soporte a tu banco de trabajo. Este soporte de acero con recubrimiento en polvo complementa cualquier marca o color de medidor de pólvora. Funciona especialmente bien con otras marcas de medidores de pólvora que no tienen la válvula de encendido/apagado de Lee o la característica de tolva removible. Cuando quieras cambiar de pólvora o vaciar la tolva, simplemente levanta el soporte y podrás verter la pólvora de tu medidor. Cuando termines, guarda tu medidor para liberar espacio valioso en el banco. Construcción de acero con recubrimiento en polvo. Agujero de montaje de 7/8" para todos los medidores populares. Incluye 3 patas antideslizantes. Montaje sólido como una roca que mejora la consistencia de la medida. Diseño independiente que ahorra espacio, es portátil y conveniente.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION POWDER MEASURE STAND](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100018927
- N.º fabr.: 90587
- Peso de entrega: 1.395kg
- Altura de envío: 140mm
- Ancho de envío: 171mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 734307905873

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el POWDER MEASURE STAND
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el POWDER MEASURE STAND

## Introducción

Gracias por adquirir el POWDER MEASURE STAND de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu soporte de medida de pólvora. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el soporte esté colocado en una superficie estable y nivelada para evitar que se vuelque.
- Mantén el área alrededor del soporte limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Usa el soporte únicamente para su propósito previsto: soportar medidores de pólvora.
- Siempre maneja los polvos con cuidado y sigue las pautas del fabricante para un manejo seguro.
- Almacena el soporte de medida de pólvora en un lugar seco cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el soporte en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el medidor de pólvora esté montado de forma segura en el soporte antes de usarlo.
- No intentes modificar o alterar el soporte de ninguna manera.
- Evita usar el soporte cerca de llamas abiertas o fuentes de calor intenso.
- Mantén el soporte y los medidores de pólvora fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si experimentas algún problema o inestabilidad mientras usas el soporte, deja de usarlo inmediatamente e inspecciona si hay problemas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Coloca el soporte en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el agujero de montaje de 7/8" esté alineado con la base de tu medidor de pólvora.
- Monta de forma segura el medidor de pólvora en el soporte utilizando el hardware de montaje apropiado (no incluido).
- Asegúrate de que el soporte esté estable y no se tambalee antes de usarlo.

### 2. Uso:

- Al cambiar de pólvora o vaciar la tolva, levanta el soporte con cuidado para verter el polvo.
- Evita llenar en exceso el medidor de pólvora para prevenir derrames.
- Después de usar, guarda el medidor de pólvora y el soporte en un lugar seguro para liberar espacio en el banco.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el soporte está dañado más allá de la reparación, recicla los componentes metálicos cuando sea posible.
- No deseches ningún polvo o material peligroso con los residuos generales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto.

Gracias por elegir el POWDER MEASURE STAND de Lee Precision. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu nuevo producto de manera responsable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)