

# **SUPER PRECISION AR-15 MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, BLACK**

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

La serie de monturas para visor Geissele AR-15/M4 Super Precision está optimizada para su uso con un upper AR-15/M4. La superficie de montaje abarca 7 secciones picatinny y utiliza 4 lengüetas de corte. Estas monturas emplean la actualización de Geissele del clásico método de tuerca y tornillo para fijar la montura al riel picatinny, que es el método más seguro para acoplar tu visor a tu arma. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción, mucho más que cualquier disposición de montaje con palanca. Las monturas Geissele Super Precision están disponibles en aluminio de alta resistencia 7075-T6. Para crear una montura con el mejor retorno posible a cero, Geissele mecaniza toda la montura de una sola pieza de aluminio billet. Esto les permite añadir cavidades y nervios a lo largo de la montura para mayor resistencia y rigidez. Les permite alinear los tapones entre sí y luego serializar los tapones al cuerpo. La operación de alineación crea el mejor ajuste posible al cuerpo de tu visor para que puedas aplicar el torque adecuado sin temor a aplastarlo o dañarlo. Otra ventaja de mecanizar a partir de una sola pieza de aluminio es que Geissele puede crear una montura con ubicaciones de tapones que se adaptan a una amplia variedad de visores. Todas las monturas están disponibles en opciones de inclinación cero y 20 MOA, y en anodizado negro tipo 3 o anodizado duro tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



## **Atributos**

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, BLACK](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 100019404
- N.º fabr.: 05-417B
- Acabado: Matte Black
- Altura: -
- Diametro del tubo del visor: 34mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 109mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 196mm
- UPC: 817953020203

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas Geissele Super Precision AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas Geissele Super Precision AR15

## Introducción

Gracias por elegir la montura Geissele Super Precision AR15. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de la montura. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu arma antes de usarlo.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente la montura en busca de signos de desgaste o daños.
- Almacena la montura en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita usar la montura en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantén la montura fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al fijar la montura al riel picatinny.
- Asegúrate de que la montura esté firmemente sujetada antes de usar tu arma.
- Evita usar la montura con visores que excedan el diámetro de tubo especificado (34mm).
- No modifiques la montura de ninguna manera, ya que esto podría comprometer su integridad y seguridad.
- Si alguna parte de la montura se daña, interrumpe su uso de inmediato y contacta al fabricante para obtener orientación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave de torque.
- Limpia el riel picatinny de tu arma para eliminar cualquier residuo u obstrucción.

### 2. Pasos de Instalación

- Coloca la montura en el riel picatinny, asegurándote de que esté alineada con la posición deseada del visor.
- Inserta los tornillos proporcionados a través de la montura y en el riel picatinny.
- Aprieta a mano las tuercas sobre los tornillos para mantener la montura en su lugar.
- Usando una llave de torque, aprieta las tuercas a las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante (consulta las especificaciones del producto para los valores exactos).

### 3. Adjuntar el Visor

- Coloca tu visor en la montura, asegurándote de que esté bien asentado.
- Sigue las instrucciones del fabricante del visor para asegurar el visor dentro de la montura.
- Verifica que el visor esté nivelado y ajusta según sea necesario.

### 4. Verificaciones Finales

- Despues de la instalación, verifica que todos los sujetadores estén seguros.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que la montura y el visor operen correctamente antes de usarlos.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la montura de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches la montura en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor consulta el sitio web oficial del fabricante o el servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto disponibles cuando busques asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu montura Geissele Super Precision AR15. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)