

SMITH & WESSON M&P15-22 SCYTHE CHARGING HANDLE - NEXT LEVEL ARMAMENT M&P15-22 SCYTHE CHARGING HANDLE

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

El mango de carga Scythe de Next Level Armament está diseñado específicamente para el rifle estilo AR Smith & Wesson M&P15-22. Fabricado en aluminio 7075 y anodizado con un recubrimiento duro, es completamente ambidiestro y cuenta con ranuras más grandes y agresivas para facilitar las manipulaciones.



Atributos

- Nombre: [NEXT LEVEL ARMAMENT M&P15-22 SCYTHE CHARGING HANDLE](#)
- Fabricante: [NEXT LEVEL ARMAMENT](#)
- N.º de producto: 100020433
- N.º fabr.: NLX703
- Acabado: Black
- Mano: Ambidiestro
- Modelo: M&P 15-22
- Tipo de arma: Smith & Wesson
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 9mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 178mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANGO DE CARGA SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANGO DE CARGA SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE

Introducción

Gracias por elegir el mango de carga Scythe de Next Level Armament para tu rifle Smith & Wesson M&P1522. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el mango de carga sea compatible con tu modelo específico del Smith & Wesson M&P1522.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el mango de carga y el arma lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el mango de carga en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el mango de carga.
- Usa gafas de protección al trabajar con armas de fuego.
- No intentes modificar el mango de carga ni ningún componente del arma.
- Evita usar el mango de carga en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir pérdida de agarre.
- Siempre almacena el arma y los accesorios en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el mango de carga existente del receptor superior.
- Alinea el mango de carga Scythe con el receptor e insértalo en la ranura del mango de carga.
- Asegúrate de que el mango de carga esté colocado de forma segura y funcione correctamente antes de usarlo.

2. Uso:

- Agarra el mango de carga firmemente con cualquiera de las manos, ya que está diseñado para ser completamente ambidiestro.
- Tira del mango de carga hacia atrás suavemente para cargar una ronda o despejar la acción.
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura al operar el mango de carga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el mango de carga está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo; deséchalo de manera segura.
- Recicla los materiales donde sea posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto al mango de carga Scythe, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local. Ellos pueden proporcionar asistencia e información sobre la seguridad y el cumplimiento del producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia más segura con tu MANGO DE CARGA SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE. Gracias por priorizar la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es