

AR-15 MAGAZINES .50 BEOWULF POLYMER - POLYMER80 .50 BEOWULF MAGAZINE 10-RD POLYMER FLAT DARK EARTH

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma larga](#) > [Magazines](#)

El cargador confiable que quieres en tu AR de gran calibre

El cargador Polymer80 .50 Beowulf para AR-15 cuenta con un cuerpo de polímero reforzado y de alta resistencia, con un diseño innovador en la base que asegura que este cargador mantenga consistentemente un total de 10 cartuchos de .50 Beowulf. Al mismo tiempo, este cargador es extremadamente fuerte, listo para soportar los golpes y baches del tiro de competición, ¡Y también es ligero! Capacidad total de 10 cartuchos Cuerpo de cargador de polímero de alta resistencia Diseño avanzado de la base que proporciona soporte completo para la munición Solo para uso con munición .50 Beowulf Disponible en negro, Flat Dark Earth y O.D. Green para combinar con tu receptor Polymer80 AR-15. Lo más importante es que el equipo de Polymer80 diseñó este cargador específicamente para el tamaño, forma y características únicas del cartucho .50 Beowulf. No es un cargador modificado destinado a otro cartucho que fue "adaptado" para funcionar más o menos con .50 Beowulf. Cuando bloqueas uno de estos cargadores en el magwell de tu rifle .50 Beowulf, puedes estar seguro de que entregará los 10 cartuchos de manera confiable, sin atascos, fallos o dejarte en un aprieto con un rifle inoperativo.



Atributos

- Nombre: [POLYMER80 .50 BEOWULF MAGAZINE 10-RD POLYMER FLAT DARK EARTH](#)
- Fabricante: [POLYMER80](#)
- N.º de producto: 100030125
- N.º fabr.: P80-MAG-BEO-FDE
- Acabado: Flat Dark Earth
- Capacidad: 10-Round
- Cartucho: 50 Beowulf
- Material: Polymer
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.172kg
- UPC: 850283007438

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador Polymer80 .50 Beowulf para AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador Polymer80 .50 Beowulf para AR15

Introducción

Gracias por elegir el cargador Polymer80 .50 Beowulf para su rifle AR15. Este cargador ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y duradero. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica que el cargador esté en buen estado antes de cada uso. No utilices un cargador dañado.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de munición .50 Beowulf y rifles AR15.
- Siempre utiliza el cargador de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de seguridad.
- Informa inmediatamente a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este cargador está diseñado exclusivamente para munición .50 Beowulf. No lo uses con otros calibres.
- **Inspección regular:** Revisa el cargador por signos de desgaste o daño antes de cada uso. Si encuentras algún problema, no lo uses.
- **Carga segura:** Carga el cargador en un área segura, lejos de personas y animales. Mantén el cañón del rifle apuntando en una dirección segura.
- **Almacenamiento:** Guarda el cargador en un lugar seco y seguro, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.
- **Evita sobrecargar:** No excedas la capacidad máxima de 10 cartuchos. Esto puede causar fallos de funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del cargador:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Inserta el cargador en el magwell del rifle hasta que escuches un clic que indique que está asegurado en su lugar.

2. Carga del cargador:

- Toma los cartuchos .50 Beowulf y colócalos en el cargador, asegurándote de que estén orientados correctamente.
- Asegúrate de no exceder la capacidad de 10 cartuchos.

3. Uso del cargador:

- Una vez que el cargador esté cargado y asegurado en el rifle, verifica que el mecanismo de disparo esté en la posición segura.
- Cuando estés listo para disparar, sigue las normas de seguridad de armas de fuego y utiliza el rifle en un entorno adecuado.

4. Retiro del cargador:

- Para retirar el cargador, asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo suavemente del magwell.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cargador está dañado o ya no es seguro para su uso, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos de armas y municiones.
- No arrojes el cargador a la basura normal. Busca un centro de reciclaje o eliminación de armas en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso de este cargador, contacta a tu distribuidor o representante de Polymer80. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu cargador Polymer80 .50 Beowulf.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es