

KEL-TEC GEN 2 SUB 2000 ALUMINUM 1-PIECE PIC TOP OPTIC MOUNT - MIDWEST INDUSTRIES KEL-TEC GEN 2 SUB 2000 AIMPOINT T1/T2 MINI OPTIC MOUNT BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Mejora tu Kel-Tec SUB 2000

El Kel-Tec SUB 2000 es un gran diseño de carabina que se puede empaquetar fácilmente y llevar a cualquier parte, gracias a su innovador diseño plegable. Sin embargo, el arma de fuego no ofrece una forma fácil de montar el visor que elijas. El soporte óptico de una pieza SUB 2000 de Midwest Industries permite a los propietarios añadir un visor de punto rojo de su elección. El Aimpoint T1/T2 es compatible con ambos modelos de visores, así como con H1, H2 o clones similares. El soporte óptico de una pieza SUB 2000 de Midwest Industries está diseñado específicamente para miras de punto rojo en miniatura, como el popular TRS-25 de Bushnell. El soporte proporciona a los usuarios una corta longitud de riel Picatinny compatible con la mayoría de las opciones de montaje en el mercado. Características: acabado negro anodizado duro, peso: 2.7 onzas, incluye todo el hardware de montaje. El soporte óptico de una pieza SUB 2000 está fabricado completamente en EE. UU. y viene con una garantía de por vida.



Atributos

- Nombre: [MIDWEST INDUSTRIES KEL-TEC GEN 2 SUB 2000 AIMPOINT T1/T2 MINI OPTIC MOUNT BLACK](#)
- Fabricante: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100030587
- N.º fabr.: MIG2SUBT2
- Color: Black
- Estilo: Picatinny
- Hacer: -
- Material: Aluminio
- Modelo: -
- Numero de bases: 1-Piece
- Peso de entrega: 0.127kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 130mm
- Longitud de envío: 184mm
- UPC: 816537015482

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Óptico KELTEC GEN 2 SUB 2000](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Óptico KELTEC GEN 2 SUB 2000

Introducción

Gracias por elegir el soporte óptico de una pieza KELTEC GEN 2 SUB 2000 de Midwest Industries. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitirte montar un visor de punto rojo de tu elección en tu carabina KELTEC SUB 2000. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el soporte óptico.
- Mantén el soporte y el visor fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el soporte óptico únicamente con visores compatibles, como el Aimpoint T1/T2 y otros modelos similares.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el soporte y contacta a un profesional para su evaluación.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar el soporte óptico.
- No apunes el arma a nada que no deseas disparar.
- Nunca coloques el dedo en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Siempre verifica que el visor esté correctamente montado y asegurado antes de usar el arma.
- Si el soporte presenta cualquier tipo de inestabilidad, detén su uso y consulta a un experto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura para trabajar.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, que pueden incluir un destornillador adecuado.

2. Instalación:

- Coloca el soporte óptico en el riel Picatinny de tu KELTEC SUB 2000.
- Alinea los agujeros del soporte con los del riel.
- Utiliza el hardware de montaje incluido para fijar el soporte en su lugar.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar una instalación firme, pero evita apretar en exceso.

3. Montaje del Visor:

- Coloca el visor de punto rojo en el soporte.
- Asegúrate de que esté alineado correctamente y ajusta los tornillos de montaje según sea necesario.
- Verifica que el visor esté seguro antes de proceder.

4. Uso:

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el visor esté correctamente ajustado y que el arma esté en condiciones de uso.
- Realiza una prueba de tiro en un entorno seguro para verificar la alineación del visor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el soporte óptico, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el soporte está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el soporte óptico de una pieza KELTEC GEN 2 SUB 2000, busca un punto de contacto en la Unión Europea para obtener asistencia. Asegúrate de seguir las recomendaciones de seguridad y estar al tanto de cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de tiro. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con confianza.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es