

RANGEMASTER 2800.COM COMPACT RANGEFINDER - LEICA

RANGEMASTER 2800.COM RANGEFINDER

[Optica](#) > [Range Finders](#)

Telémetro Compacto que Ofrece Mediciones de hasta 2,800 Yardas

El Leica Rangemaster CRF 2800.COM es el primer telémetro láser compacto dedicado capaz de realizar mediciones de distancia precisas de hasta 2,800 yardas y se beneficia de una fácil programación a través de smartphone vía Bluetooth y la nueva App de Caza de Leica. Esto significa que la balística ABC de Leica se puede personalizar directamente a través de un smartphone, así como con un medidor de clima Kestrel Elite. Batería: CR2 Divergencia del haz: 0.5x1.25 MRAD Peso: 6.7 oz El Leica Rangemaster CRF 2800.COM ofrece a cazadores y tiradores de larga distancia tres salidas balísticas además de la distancia medida. Dependiendo de los datos balísticos requeridos, al usar el programa balístico de Leica, el CRF2800.COM proporciona ya sea el valor de compensación en pulgadas, centímetros o ajustes en MOA o MILs hasta 1,000 yardas, o el rango horizontal equivalente (EHR) hasta 1,200 yardas. Cuando se conecta con el Kestrel 5700 Elite con Applied Ballistics, el CRF2800.COM mostrará tanto las correcciones de elevación como de deriva hasta donde el telémetro pueda leer. Los datos se muestran en la pantalla LED integrada, que se ajusta automáticamente a las condiciones de luz ambiental. El modo de escaneo mide las condiciones ambientales y la distancia al objetivo cada 0.3 segundos. Entre 10 y 200 yardas, el CRF2800.COM muestra la distancia con una décima de yarda, una característica especialmente útil para arqueros. Gracias a su tamaño compacto y peso, se puede llevar fácilmente en el bolsillo de una camisa.



Atributos

- Nombre: [LEICA RANGEMASTER 2800.COM RANGEFINDER](#)
- Fabricante: [LEICA](#)
- N.º de producto: 100035824
- N.º fabr.: 40506
- Bateria: CR2
- Color: Black
- Magnificacion: 7
- Peso: 6.7 oz
- Range; Reflective: 2800 Yards
- Tamaño Objetivo: 24mm
- Peso de entrega: 0.592kg
- Altura de envío: 95mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 159mm

Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Este telémetro láser compacto está diseñado para ofrecerte mediciones precisas y un rendimiento excepcional. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas estas directrices de seguridad. Esta guía está diseñada para informarte sobre el uso seguro del producto, así como sobre medidas de precaución y contacto en caso de dudas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el telémetro fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Evita el uso del telémetro en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo utilices y contacta al fabricante.
- No intentes desarmar o modificar el telémetro, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento o en lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Uso de la Batería:

- Utiliza solo baterías CR2 recomendadas para el Leica Rangemaster CRF 2800.COM.
- Asegúrate de insertar la batería correctamente, respetando la polaridad indicada.
- No expongas la batería a temperaturas extremas o a la humedad.
- Si la batería se filtra, evita el contacto con la piel y sigue las instrucciones de eliminación adecuadas.

• Condiciones de Uso:

- No utilices el telémetro en entornos donde haya un riesgo de lesiones o daños a la propiedad.
- Mantén el telémetro seco y libre de polvo para asegurar su funcionamiento óptimo.
- No apunte el telémetro hacia los ojos de personas o animales, ya que la luz láser puede causar daños.

• Uso del Bluetooth:

- Asegúrate de que la conexión Bluetooth esté desactivada cuando no esté en uso para evitar accesos no autorizados.
- Mantén siempre el software de la aplicación de Caza de Leica actualizado para asegurar la mejor funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Localiza el compartimento de la batería en la parte inferior del telémetro.
- Abre el compartimento y coloca la batería CR2 respetando la polaridad.
- Cierra el compartimento de la batería.

2. Encendido del Telémetro:

- Presiona el botón de encendido para activar el telémetro.
- Asegúrate de que la pantalla LED se ilumine correctamente.

3. Medición de Distancias:

- Apunta el telémetro hacia el objetivo y presiona el botón de medición.
- Espera a que se muestre la distancia en la pantalla LED.
- Utiliza el modo de escaneo para medir distancias de manera continua.

4. Conexión a Smartphone:

- Descarga la aplicación de Caza de Leica desde la tienda de aplicaciones.
- Activa el Bluetooth en tu smartphone y enciende la función Bluetooth del telémetro.
- Sigue las instrucciones en la aplicación para emparejar los dispositivos.

5. Uso del Kestrel 5700 Elite:

- Conecta el telémetro al Kestrel 5700 Elite para obtener datos balísticos avanzados.
- Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante del Kestrel para una correcta conexión.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de reciclaje o eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto, actualizaciones o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

El Leica Rangemaster CRF 2800.COM es una herramienta poderosa para cazadores y tiradores de larga distancia. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de utilizar el producto de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es