

DELTA CANTILEVER SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA 2 CANTILEVER MOUNT, FLAT DARK EARTH

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Un Soporte de Mira de Desmontaje Rápido para Tu AR de Largo Alcance

Un soporte de mira estilo cantilever es útil para una variedad de configuraciones de rifles, ya que permite a los usuarios montar su óptica más lejos en el riel. Esto proporciona un mejor alivio ocular y también abre espacio detrás de la lente ocular, de modo que los tiradores pueden añadir miras mecánicas, aumentadores y otros accesorios. El Soporte de Mira Cantilever Delta de American Defense ofrece una opción de montaje sólida y de alta calidad para los tiradores que buscan construir un sistema de rifle total. Cada Soporte Delta-C de American Defense es increíblemente ligero y fuerte, ya que está hecho completamente de aluminio 6061-T6. Diseñado específicamente para su uso en receptores AR-15 de tipo flattop, este soporte presenta el mismo espaciado de anillos que el soporte Recon de la compañía y cuenta con una altura de línea central de 1.5 pulgadas cuando se utiliza con anillos de 30 mm. Otro aspecto destacado de este Soporte Cantilever Delta de American Defense es el uso del sistema patentado QD Auto Lock Lever de la compañía, que asegura un bloqueo sólido en cualquier riel Picatinny compatible, incluso si el riel mismo está ligeramente fuera de especificación. El soporte no requiere herramientas especiales para el ajuste, y la palanca se puede configurar para bloquearse en la parte delantera o trasera de la superficie del riel.



Atributos

- Nombre: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA 2 CANTILEVER MOUNT, FLAT DARK EARTH](#)
- Fabricante: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N.º de producto: 100038600
- N.º fabr.: ADDELTAC34S
- Acabado: Flat Dark Earth
- Diametro del tubo del visor: 34mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Cantilever,Mount,Quick Detach
- Peso de entrega: 0.324kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 197mm
- UPC: 810008514047

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira Cantilever Delta
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira Cantilever Delta

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira Cantilever Delta de American Defense Manufacturing. Este producto está diseñado para ofrecer una opción de montaje sólida y de alta calidad para tus rifles. Para garantizar tu seguridad y un uso adecuado del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el soporte.
- Utiliza el soporte únicamente para su propósito previsto, que es montar ópticas en rifles.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para verificar si hay daños o desgaste.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el soporte y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté correctamente montado en el riel Picatinny y que la palanca de bloqueo esté ajustada.
- **Ajuste de la Altura:** Utiliza anillos de 30 mm para garantizar que la altura de línea central sea de 1.5 pulgadas. Verifica la alineación antes de disparar.
- **Uso de Accesorios:** Si planeas añadir miras mecánicas o aumentadores, verifica que haya suficiente espacio detrás de la lente ocular.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el soporte en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Coloca el soporte en el riel Picatinny del receptor de tu rifle.
- Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente y ajusta la palanca de bloqueo.
- Verifica que el soporte esté bien fijado y no se mueva al aplicar presión.

2. Montaje de la Óptica:

- Coloca tu óptica sobre el soporte.
- Asegúrate de que esté centrada y alineada con el soporte.
- Ajusta los tornillos de sujeción de la óptica de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Ajuste Final:

- Verifica que todos los componentes estén seguros y que no haya juego en el montaje.
- Realiza pruebas de disparo para asegurarte de que la óptica esté correctamente calibrada y alineada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el soporte está dañado, considera reciclar el material en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional relacionada con la seguridad de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un profesional del sector. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son primordiales. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu Soporte de Mira Cantilever Delta de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es