

# KENTUCKY LONG PRECISION 3-18X50MM ILLUMINATED RIFLE SCOPES - SWAMPFOX OPTICS KENTUCKY LONG PRECISION 3-18X50 FFP ILL SHARPSHOOTER MOA BLK

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Esta serie de visores de precisión cuenta con un primer plano focal, iluminación grabada en vidrio, y cada visor de esta serie tiene una monstruosa relación de zoom de 6x. Los torretas son bloqueables y se pueden reiniciar a cero. Incluye tapas de alta calidad, un parasol de 3" y tanto aletas de lanzamiento de perfil bajo como alto. Exiges un gran cristal, un retículo FFP inteligente y paralaje ajustable; pero eso no es suficiente. Quieres iluminación del retículo para situaciones de poca luz y torretas de objetivo bloqueables y reiniciables a cero. Quieres un montón de zoom: la magnificación máxima es 6 veces mayor que el punto de partida. Obtendrás todo eso y aún más cuando elijas Kentucky Long. Retículo iluminado de primer plano focal Incluye palanca de magnificación de perfil alto y bajo Ocular de enfoque rápido Paralaje ajustable desde 10 yardas hasta el infinito 110 MOA/32 MIL de ajuste interno total Torretas bloqueables Incluye aletas de magnificación cortas y altas, tapas de lente abatibles, paño para el visor y un parasol de 3".



## Atributos

- Nombre: [SWAMPFOX OPTICS KENTUCKY LONG PRECISION 3-18X50 FFP ILL SHARPSHOOTER MOA BLK](#)
- Fabricante: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- N.º de producto: 100047511
- N.º fabr.: KTK318504M
- Acabado: Black
- Batería: CR-2032
- Click Value: 1/4 MOA
- Click Value: 1/4 MOA
- Eye Relief: 3.90", 3.50"
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Longitud: 14.84"
- Max Magnification: 18x
- Min. Magnification: 3x
- Model Number: Kentucky Long
- Peso: 28.2 oz
- Reticula: Sharpshooter Grid MOA
- Tamaño Objetivo: 50mm
- Tamaño tubo: 30mm
- Peso de entrega: 1.331kg
- Altura de envío: 89mm
- Ancho de envío: 121mm
- Longitud de envío: 489mm
- UPC: 889157001074

## Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A504.a

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor KENTUCKY LONG PRECISION 318X50MM ILLUMINATED RIFLE SCOPES](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor KENTUCKY LONG PRECISION 318X50MM ILLUMINATED RIFLE SCOPES

## Introducción

Gracias por elegir el visor KENTUCKY LONG PRECISION 318X50MM ILLUMINATED RIFLE SCOPES de SWAMPFOX OPTICS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de tiro precisa y confiable. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del visor. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y directrices para la eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usar un arma de fuego.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el visor si ha sufrido daños o si no funciona correctamente.
- Siempre usa el visor en un entorno seguro y controlado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el visor solo en condiciones de luz adecuadas y evita su uso en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado a tu arma antes de disparar.
- No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños a tus ojos.
- Ajusta el retículo iluminado solo cuando el visor esté en posición segura y nunca mientras apuntas hacia un objetivo.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el montaje.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar el visor de manera segura en el riel de la arma.
- Ajusta el visor en la posición deseada y asegúrate de que esté nivelado.

### 2. Ajuste del Retículo:

- Enciende la iluminación del retículo utilizando el botón correspondiente.
- Ajusta la intensidad de la iluminación según las condiciones de luz.
- Verifica que el retículo esté alineado con el objetivo.

### 3. Ajuste de la Parálisis:

- Ajusta la paralaje desde 10 yardas hasta el infinito según sea necesario.
- Asegúrate de que el ajuste sea cómodo para tu visión.

### 4. Uso del Visor:

- Apunta el visor hacia el objetivo y asegúrate de que esté en el campo de visión.
- Realiza los ajustes necesarios en la magnificación según la distancia del objetivo.
- Dispara solo cuando estés seguro de que es seguro hacerlo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor presenta algún componente que pueda ser reciclado, asegúrate de separarlo y llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de una experiencia de tiro segura y placentera con tu visor KENTUCKY LONG PRECISION.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)