

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 35 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Artículos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



Atributos

- Nombre: [REAL AVID 35 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047675
- N.º fabr.: AVBMSB35
- Calibre: 35 Caliber (.358)
- Estilo: Rifle
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 159mm
- UPC: 813119013423

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush

Introducción

El BoreMax Speed Brush de REAL AVID es un cepillo diseñado para limpiar cañones de armas de fuego de manera eficiente. Este manual proporciona directrices de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto, conforme a las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el BoreMax Speed Brush solo para su propósito previsto: la limpieza de cañones de armas de fuego de calibre .35.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste. No utilices el cepillo si está dañado.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad y manejo de armas de fuego al usar el cepillo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al limpiar el cañón para evitar lesiones o irritaciones oculares.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- No utilices el cepillo en un cañón que contenga munición o que esté en condiciones inseguras.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios: BoreMax Speed Brush, solvente para cañones, y gafas de protección.

2. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Aplica una pequeña cantidad de solvente en el cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Realiza movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás para limpiar el cañón.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

3. Finalización:

- Limpia el cepillo después de cada uso y guárdalo en un lugar seco.
- Revisa el cañón para asegurarte de que no queden residuos de carbono o solvente.

Instrucciones de Eliminación

- El BoreMax Speed Brush debe ser desecharido de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de limpieza.
- Si el cepillo está dañado o desgastado, considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes utilizar el BoreMax Speed Brush de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con la seguridad del producto y recuerda que tu seguridad es la prioridad número uno.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es