

BORE-MAX SPEED JAG & PATCH COMBO - REAL AVID 6.5MM/260 CAL

BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED PATCHES 25CT

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

El Bore-Max Speed Jag y los Parches son componentes del Sistema de Limpieza Bore-Max Speed, diseñado para una limpieza del cañón más rápida y fácil. Con el tiempo, la acumulación de residuos de carbono y cobre en el cañón se forma en capas y, si no se controla, tiene un impacto significativo en el rendimiento de las armas de fuego. La acumulación de carbono, esencialmente, aísla los residuos de cobre desde el exterior. Las capas de carbono deben ser eliminadas mecánicamente con un cepillo de cañón para exponer completamente las capas de cobre debajo. Alternativamente, el cobre debe ser disuelto químicamente para poder eliminarlo del cañón, ya que un cepillo es ineficaz para deshacer estos depósitos fusionados por el calor. Dimensionado para tener en cuenta con precisión tanto el diámetro del jag como el grosor del parche, este combo de Speed Jag y Parche proporciona la compresión óptima para alcanzar de manera exhaustiva y consistente las estrías y los canales. Lo suficientemente ajustado como para proporcionar una compresión superior dentro del cañón, pero aún así relativamente fácil de empujar. El sistema Speed Jag y Parche introduce más material de parche en el cañón, elimina el agrupamiento y maximiza la efectividad de cada pasada. Los Parches Speed son de un material sintético que ha demostrado tener una absorbencia superior en comparación con el algodón. Este material es mejor para absorber residuos y solventes usados en el cañón y es más efectivo para recoger y atrapar la suciedad.



Atributos

- Nombre: REAL AVID 6.5MM/260 CAL BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED PATCHES 25CT
- Fabricante: REAL AVID
- N.º de producto: 100047685
- N.º fabr.: AVBMJAG65MM
- Calibre: 6.5mm
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 813119013522

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO REAL AVID 6.5MM/260 CAL](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO REAL AVID 6.5MM/260 CAL

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto: limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el producto antes de cada uso; no utilices el producto si está dañado.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de protección al limpiar el cañón para evitar lesiones o irritaciones en los ojos.
- No utilices el producto en un área cerrada sin ventilación adecuada.
- Evita el contacto prolongado con productos químicos de limpieza que puedan ser dañinos.
- No fuerces el jag o los parches en el cañón; esto podría dañar el cañón o el jag.
- Asegúrate de que el cañón esté descargado y seguro antes de comenzar la limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: BOREMAX SPEED JAG, BOREMAX SPEED PATCHES y solvente de limpieza.

2. Instalación del Parche:

- Toma un parche y colócalo sobre la punta del jag.
- Asegúrate de que el parche esté centrado y bien ajustado al jag.

3. Aplicación del Solvente:

- Aplica una cantidad adecuada de solvente en el parche.
- No empapes el parche; una cantidad moderada es suficiente.

4. Limpieza del Cañón:

- Inserta suavemente el jag con el parche en el cañón.
- Empuja el jag hacia adentro y hacia afuera del cañón con un movimiento suave y constante.
- Repite el proceso hasta que el cañón esté limpio.

5. Finalización:

- Retira el jag y el parche del cañón.
- Limpia cualquier exceso de solvente del cañón con un paño limpio.
- Inspecciona el jag y los parches después de cada uso para verificar su estado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches usados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes los parches en el medio ambiente; utiliza un contenedor de residuos adecuado.
- Asegúrate de que los productos químicos de limpieza sean eliminados de manera segura, siguiendo las pautas de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente o visita el sitio web oficial de la empresa.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del BOREMAX SPEED JAG & PATCH COMBO.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es