

LOADERS, RIFLE - LEE PRECISION 7.62X54R LOADER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Herramienta perfecta para aquellos que desean probar la recarga de forma sencilla. Solo necesitas casquillos de latón disparados a través de tu arma. Puedes recargar un cartucho en 30 segundos. Incluye todo lo necesario para comenzar a cargar un calibre: asientos de bala y cámara de cebado, cámara de desprimado, dado de ajuste de cuello, varilla de cebado, medidor de pólvora, datos de carga e instrucciones completas. Requiere un martillo (no incluido). También incluye una caja de almacenamiento de plástico.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 7.62X54R LOADER](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053037
- N.º fabr.: 90243
- Cartucho: 7.62 x 54 mm Russian
- Tipo de die: Loader
- Peso de entrega: 0.386kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 96mm
- Longitud de envío: 150mm
- UPC: 734307902438

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Rifle Lee Precision 7.62x54R](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Rifle Lee Precision 7.62x54R

Introducción

Gracias por elegir el Cargador de Rifle Lee Precision 7.62x54R. Este producto está diseñado para facilitar la recarga de cartuchos de manera segura y eficiente. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el cargador solo para el cartucho especificado: 7.62 x 54 mm Russian.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Nunca uses el cargador si está dañado o si faltan piezas.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la recarga.
- No uses el cargador con munición que no sea del tipo especificado.
- Utiliza el martillo con cuidado; asegúrate de que tus manos y dedos estén alejados de la zona de impacto.
- Al medir la pólvora, asegúrate de seguir las recomendaciones del fabricante para evitar sobrecargas.
- Nunca intentes modificar el cargador o sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios: casquillos de latón, asientos de bala, cámara de cebado, cámara de desprimado, dado de ajuste de cuello, varilla de cebado, y medidor de pólvora.
- Asegúrate de tener un martillo a la mano (no incluido).

2. Carga del Cartucho:

- Inserta el casquillo disparado en la cámara de desprimado.
- Usa el martillo para desprimir el casquillo.
- Coloca el casquillo en el dado de ajuste de cuello y ajusta según las especificaciones.
- Mide la pólvora utilizando el medidor de pólvora y viértela en el casquillo.
- Inserta el asiento de bala y utiliza la varilla de cebado para colocar la bala en el casquillo.
- Repite el proceso para cada cartucho que desees recargar.

3. Almacenamiento:

- Almacena el cargador en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.
- Usa la caja de almacenamiento de plástico proporcionada para mantener todos los componentes organizados y protegidos.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cargador o sus componentes están dañados y ya no son utilizables, deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- Nunca deseches munición o pólvora de manera inadecuada; consulta las autoridades locales para la eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte la información necesaria.

Recuerda que tu seguridad es importante. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si observas un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Gracias por elegir el Cargador de Rifle Lee Precision 7.62x54R. Disfruta de una recarga segura y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es