


LOADERS, RIFLE - LEE PRECISION 30-30 WINCHESTER LOADER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Herramienta perfecta para aquellos que desean probar la recarga de forma sencilla. Solo necesitas casquillos de latón disparados a través de tu arma. Puedes recargar un cartucho en 30 segundos. Incluye todo lo necesario para comenzar a cargar un calibre: asientos de bala y cámara de cebado, cámara de desprimado, dado de ajuste de cuello, varilla de cebado, medidor de pólvora, datos de carga e instrucciones completas. Requiere un martillo (no incluido). También incluye una caja de almacenamiento de plástico.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 30-30 WINCHESTER LOADER](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053038
- N.º fabr.: 90244
- Cartucho: 30-30 Winchester
- Tipo de die: Loader
- Peso de entrega: 0.476kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 96mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 734307902445

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Rifle LEE PRECISION 3030 WINCHESTER](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Rifle LEE PRECISION 3030 WINCHESTER

Introducción

Gracias por elegir el cargador LEE PRECISION 3030 Winchester. Esta herramienta está diseñada para aquellos que desean probar la recarga de municiones de manera segura y efectiva. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar una experiencia de recarga segura y exitosa.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende todas las instrucciones antes de usar el cargador.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien ventilada.
- Mantén el cargador y todos los componentes fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Usa solo casquillos de latón que hayan sido disparados a través de tu arma.
- Ten en cuenta los riesgos asociados con el manejo de pólvora y componentes de munición.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al recargar.
- Almacena todos los componentes en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el cargador y sus componentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones por manejo inadecuado de herramientas y componentes.
 - Riesgo de explosión o incendio por almacenamiento o manejo inadecuado de pólvora.
 - Riesgo de contaminación por usar casquillos de latón sucios o dañados.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que el cargador se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - No intentes modificar el cargador o sus componentes.
 - Nunca uses el cargador en un área donde haya llamas abiertas o chispas.
 - Desecha cualquier munición dañada o cargada incorrectamente de inmediato y de manera segura.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado a ser utilizado solo por adultos. No debe ser utilizado por personas menores de 18 años sin supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el cargador sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todos los componentes estén presentes y en buenas condiciones antes de comenzar.

2. Proceso de Carga:

- Inserta el dado de ajuste de cuello en el cargador.
- Coloca el casquillo de latón en el dado de ajuste de cuello.
- Usa la varilla de cebado para insertar un cebador en el bolsillo del cebador del casquillo.
- Mide la cantidad apropiada de pólvora usando el medidor de pólvora.
- Vierte la pólvora en el casquillo de latón con cuidado.
- Usa el asiento de bala para colocar la bala sobre el casquillo lleno de pólvora.
- Asegúrate de que la bala esté asentada correctamente.

3. Finalizando:

- Revisa el cartucho completado en busca de defectos.
- Almacena la munición cargada en un lugar seguro y protegido.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes munición cargada en la basura normal.
- Contacta a las autoridades locales o a una instalación de eliminación de residuos peligrosos para obtener orientación sobre métodos seguros de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del cargador LEE PRECISION 3030 Winchester, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte al cliente. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto y cualquier información relevante para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y exitosa con el cargador LEE PRECISION 3030 Winchester. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad en todas tus actividades de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es