

POWDER THRU HANDGUN DIES - LEE PRECISION 45 COLT POWDER THRU DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies de arma corta](#)

El Die Expansor Lee Powder Thru carga el cartucho mientras expande la boca del mismo. Se utiliza con el adaptador de embudo para pólvora o con el medidor de pólvora Auto Disk o Pro Auto Disk.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 45 COLT POWDER THRU DIE](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053272
- N.º fabr.: 90586
- Cartucho: 45 (Long) Colt
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 86mm
- Longitud de envío: 120mm
- UPC: 734307905866

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die Expansor Lee Powder Thru
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die Expansor Lee Powder Thru

Introducción

Gracias por elegir el Die Expansor Lee Powder Thru para el cartucho .45 Colt. Este producto está diseñado para facilitar la carga de cartuchos mientras expande la boca del mismo. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Die Expansor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el Die antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su revisión.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular pólvora y cartuchos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Pólvora:** Al cargar pólvora, sigue las instrucciones del fabricante para evitar sobrecargas que pueden causar explosiones.
- **Ventilación:** Trabaja en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores de pólvora.
- **Almacenamiento:** Guarda la pólvora y los cartuchos en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de ignición.
- **Manipulación:** Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga con agua y busca atención médica si es necesario.
- **Uso del Adaptador:** Asegúrate de que el adaptador de embudo para pólvora esté correctamente instalado antes de usar el Die.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Die Expansor esté limpio y libre de residuos.
- Atornilla el Die en el prensa de recarga según las especificaciones del fabricante.
- Conecta el adaptador de embudo para pólvora o el medidor de pólvora Auto Disk o Pro Auto Disk según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Coloca el cartucho vacío en la estación de recarga.
- Acciona la prensa de recarga para que el Die Expansor expanda la boca del cartucho.
- Carga la pólvora en el cartucho utilizando el adaptador o medidor.
- Verifica que la cantidad de pólvora sea la correcta antes de continuar con el proceso de carga.
- Repite el proceso para cada cartucho que deseas cargar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cartuchos y residuos de pólvora de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No arrojes la pólvora ni los cartuchos en la basura común ni en el desagüe.

- Consulta con las autoridades locales o un centro de reciclaje sobre la eliminación adecuada de materiales relacionados con la recarga de cartuchos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales sobre seguridad o uso del producto, por favor contacta a un profesional o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficaz del Die Expansor Lee Powder Thru.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es