

# PRO 1000 SHELL PLATES - LEE PRECISION LEE PRO 1000 SHELL PLATE #7

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Placas de cartuchos para las prensas progresivas Lee Pro 1000. Si pides placas de cartuchos para convertir a otro calibre con un tamaño de fulminante diferente, asegúrate de pedir también el accesorio de fulminantes Pro 1000.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE PRO 1000 SHELL PLATE #7](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053411
- N.º fabr.: 90655
- Cartucho: 30 Carbine
- Peso de entrega: 0.045kg
- UPC: 734307906559

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO 1000 SHELL PLATES LEE PRECISION LEE PRO 1000 SHELL PLATE #7
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO 1000 SHELL PLATES LEE PRECISION LEE PRO 1000 SHELL PLATE #7

## Introducción

Gracias por elegir las PRO 1000 SHELL PLATES de Lee Precision. Este producto está diseñado para su uso con las prensas progresivas Lee Pro 1000 y es esencial para convertir a diferentes calibres. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de la prensa progresiva Lee Pro 1000 antes de usar las shell plates.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, cuando operes equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda las shell plates en un lugar seguro, lejos de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las shell plates en busca de signos de desgaste o daños antes de cada uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa las PRO 1000 SHELL PLATES solo con calibres compatibles según lo especificado por el fabricante.
- Ten cuidado al manejar fulminantes y componentes de munición; pueden ser peligrosos si se manipulan incorrectamente.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu equipo de recarga.
- Si estás convirtiendo a un calibre diferente con un tamaño de fulminante diferente, asegúrate de tener el accesorio de fulminantes Pro 1000 correcto.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o rendimiento inusual, interrumpe el uso inmediatamente y consulta al fabricante.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa progresiva Lee Pro 1000 esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier shell plate existente de la prensa.
- Alinea la PRO 1000 SHELL PLATE con el área de montaje de la prensa.
- Asegura la shell plate en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### 2. Uso:

- Carga los cartuchos apropiados en la shell plate, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- Sigue el proceso de recarga como se describe en el manual de la Lee Pro 1000.
- Revisa regularmente la shell plate para asegurarte de que esté bien colocada y alineada durante el uso.
- Después de completar el proceso de recarga, retira la shell plate y límpiala según sea necesario.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shell plate dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las shell plates en la basura normal; consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las PRO 1000 SHELL PLATES o problemas de seguridad, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus PRO 1000 SHELL PLATES. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) mientras usas este producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)