

PRIMER ATTACHMENT - LEE PRECISION LEE PRIMER ATTACHMENT

[Recarga](#) > [Herramienta para empistonar](#) > [Accesorios Empistonador](#)

El accesorio de cebador Lee se utiliza para convertir a un tamaño de cebador diferente para la prensa Pro 1000. Incluye canales grandes y pequeños, pinos de cebador y resortes.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE PRIMER ATTACHMENT](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053417
- N.º fabr.: 90660
- Peso de entrega: 0.136kg
- UPC: 734307906603

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Cebador Lee
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Cebador Lee

Introducción

Gracias por elegir el Accesorio de Cebador Lee para tu prensa Pro 1000. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y mejores prácticas para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el Accesorio de Cebador Lee de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y organizado para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o riesgo sospechado, interrumpe el uso de inmediato y consulta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo el tamaño de cebador especificado para el accesorio para evitar atascos o malfuncionamientos.
- No intentes modificar o alterar el accesorio de ninguna manera.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al usar el producto.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en el equipo.
- Asegúrate de que todos los componentes estén asegurados en su lugar antes de operar.
- No excedas los límites de carga recomendados para la prensa Pro 1000.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa Pro 1000 esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier accesorio de cebador existente de la prensa.
- Alinea el Accesorio de Cebador Lee con los puntos de montaje en la prensa.
- Asegura el accesorio utilizando los tornillos proporcionados y asegúrate de que esté firmemente sujetado.
- Conecta los canales grandes y pequeños, los pines de cebador y los resortes según las instrucciones proporcionadas.

2. Uso

- Antes de comenzar, verifica que todos los componentes estén correctamente instalados.
- Carga el tamaño de cebador adecuado en el accesorio.
- Enciende la prensa Pro 1000 y comienza la operación de acuerdo con el manual del usuario de la prensa.
- Monitorea la operación de cerca en busca de sonidos o movimientos irregulares.
- Si ocurre un atasco, apaga la prensa y despeja cuidadosamente la obstrucción antes de reanudar el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Accesorio de Cebador Lee y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje locales o sitios de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los cebadores restantes se eliminen de manera segura y en cumplimiento con las regulaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Accesorio de Cebador Lee. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si es necesario. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es