

RIMLESS RIFLE CHAMBERING REAMERS - CLYMER 5.56MM NATO FINISHING REAMER

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Escariadores](#) > [Centerfire Reamers](#)

La mejor mano de obra y calidad; Fabricado en EE. UU. con acero de alta velocidad M-7

Fabricados por Clymer, un grupo verdaderamente dedicado de entusiastas de las armas, con el mejor acero de alta velocidad M-7. Estas son herramientas de precisión para el armero profesional y ofrecerán un servicio de por vida cuando se cuiden adecuadamente. Totalmente garantizados. Los Roughers son .010" más pequeños en diámetro que el tamaño final, no cortan el área de la garganta y deben usarse para ahorrar desgaste en el Finish Reamer cuando se van a cortar muchas cámaras. Si solo se van a cortar unas pocas cámaras, un Finish Reamer es todo lo que necesitas. Reamers de calidad excepcional fabricados según las especificaciones de SAAMI.



Nota: Si no ves el calibre que buscas a continuación, no dudes en contactar a nuestro [Departamento de Pedidos Especiales](#), ya que muchos artículos adicionales están disponibles de Clymer.

Atributos

- Nombre: [CLYMER 5.56MM NATO FINISHING REAMER](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184050004
- N.º fabr.: F5.56NATO
- Cartucho: 5.56 mm NATO
- Estilo: Rimless Rifle
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 140mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para los REAMERS DE CÁMARA DE RIFLE SIN BANDA CLYMER 5.56MM NATO](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para los REAMERS DE CÁMARA DE RIFLE SIN BANDA CLYMER 5.56MM NATO

Introducción

Gracias por elegir los REAMERS DE CÁMARA DE RIFLE SIN BANDA CLYMER 5.56MM NATO. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de esta herramienta de precisión. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el reamer sea utilizado solo por personas calificadas que entiendan su función y operación.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar el reamer.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Almacena el reamer en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el reamer en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Sigue las regulaciones y pautas locales sobre el uso de armas de fuego y herramientas relacionadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el reamer solo para su propósito previsto: chambering de cañones de rifle en el calibre especificado (5.56 mm NATO).
- No excedas las velocidades y avances de corte recomendados para el material en el que estás trabajando.
- Evita usar fuerza excesiva al cortar. Permite que la herramienta haga el trabajo.
- Nunca intentes modificar o alterar el reamer de ninguna manera.
- Si experimentas resistencia o atascamiento inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el reamer y la pieza de trabajo en busca de problemas.
- Asegúrate de que el reamer esté montado de manera segura en el soporte de herramienta adecuado antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta y estable.

2. Instalación:

- Inserta el reamer en el soporte de herramienta adecuado, asegurándote de que esté correctamente alineado y asegurado.
- Verifica que el vástago esté correctamente asentado en el mandril o soporte.

3. Uso:

- Inicia la máquina a una velocidad baja para asegurarte de que el reamer esté cortando correctamente.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, monitoreando de cerca el proceso de corte.
- Usa un fluido de corte según sea apropiado para reducir la fricción y el calor durante la operación.
- Después de completar el corte, retira cuidadosamente el reamer de la pieza de trabajo.

4. Postuso:

- Limpia el reamer después de cada uso para eliminar cualquier residuo o acumulación.
- Almacena el reamer en su estuche protector o en el área de almacenamiento designada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier reamer desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches el reamer en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje o las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con el uso de este producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando el REAMERS DE CÁMARA DE RIFLE SIN BANDA CLYMER 5.56MM NATO de manera responsable y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es