

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 22-250 REMINGTON GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolutamente Esencial para un Trabajo de Recámara Preciso y Seguro

La única forma de medir y probar con precisión la longitud de la recámara del rifle. Es esencial al acoplar un nuevo cañón para garantizar una recámara ajustada, precisa y segura. Siempre que compres un arma usada, verifica el headspace antes de disparar. Los calibres están grabados con "Go" o "No-Go" y el nombre del calibre/escopeta para una fácil identificación. Tanto los calibres Forster como Clymer están fabricados según las especificaciones de SAAMI.



Atributos

- Nombre: [CLYMER 22-250 REMINGTON GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184100250
- N.º fabr.: G022/250
- Cartucho: 22-250 Remington
- Estilo: Go Gauge
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 20mm
- Longitud de envío: 56mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace GO CLYMER 22250 REMINGTON
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace GO CLYMER 22250 REMINGTON

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del Medidor de Headspace GO CLYMER 22250 REMINGTON. Este producto es esencial para medir y probar la longitud de la recámara de tu rifle, garantizando un ajuste seguro y preciso al acoplar un nuevo cañón. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para un uso correcto y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona el medidor para detectar cualquier daño visible.
- Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Uso Apropriado:** Utiliza el medidor solo para su propósito designado. No lo uses para medir otros calibres que no sean los especificados.
- Verifica antes de Usar:** Siempre verifica el headspace antes de disparar, especialmente si has adquirido un rifle usado.
- Consulta a un Profesional:** Si no estás seguro sobre el uso del medidor, consulta a un armero o profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Identificación de Peligros:**
 - El uso incorrecto del medidor puede llevar a un ajuste inadecuado del cañón, lo que puede resultar en fallos de seguridad.
 - Manipular el medidor sin las debidas precauciones puede provocar lesiones.
- Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier medición.
 - No fuerces el medidor en la recámara. Debe entrar y salir sin resistencia.
 - Mantén tus manos alejadas del área de disparo mientras realizas mediciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Preparación:**
 - Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área segura para trabajar.
- Uso del Medidor:**
 - Inserta el medidor en la recámara del rifle.
 - Asegúrate de que el medidor esté alineado correctamente.
 - Verifica que el medidor se deslice suavemente en la recámara.
- Interpretación de Resultados:**
 - Si el medidor entra sin dificultad, el headspace es aceptable.
 - Si el medidor no entra, es posible que necesites ajustar el cañón o consultar a un profesional.
- Finalización:**
 - Retira el medidor cuidadosamente.
 - Limpia el medidor después de cada uso y guárdalo en su lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación de Productos:** Si decides desechar el medidor, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero.
- Reciclaje:** Considera reciclar el medidor si es posible, para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta con un profesional calificado o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del Medidor de Headspace GO CLYMER 22250 REMINGTON.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es