

# **HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 38 SUPER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL**

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Headspace Gauges](#)

## **Absolutamente Esencial para un Trabajo de Recámara Preciso y Seguro**

La única forma de medir y probar con precisión la longitud de la recámara del rifle. Es esencial al acoplar un nuevo cañón para garantizar una recámara ajustada, precisa y segura. Siempre que compres un arma usada, verifica el headspace antes de disparar. Los calibres están grabados con "Go" o "No-Go" y el nombre del calibre/escopeta para una fácil identificación. Tanto los calibres Forster como Clymer están fabricados según las especificaciones de SAAMI.



## **Atributos**

- Nombre: [CLYMER 38 SUPER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184100390
- N.º fabr.: G038SUPN
- Cartucho: 38 Super
- Estilo: Go Gauge
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 18mm
- Longitud de envío: 58mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabeza Go Clymer 38 Super
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabeza Go Clymer 38 Super

## Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Espacio de Cabeza Go Clymer 38 Super. Este producto es esencial para medir y probar la longitud de la recámara de tu rifle, asegurando un acoplamiento preciso y seguro de tu nuevo cañón. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor de espacio de cabeza esté en buen estado antes de cada uso.
- Utiliza siempre el medidor en un entorno seguro, lejos de personas y animales.
- Nunca utilices el medidor de espacio de cabeza para ningún propósito diferente al que fue diseñado.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si observas alguna anomalía o daño en el medidor, no lo uses y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier medición.
- Utiliza gafas de seguridad y otros equipos de protección personal según sea necesario.
- No fuerces el medidor en la recámara; debe encajar suavemente.
- Verifica que el medidor esté limpio y libre de obstrucciones antes de cada uso.
- Consulta el manual del rifle para asegurarte de que el calibre sea compatible con el medidor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Limpia la recámara del rifle para eliminar cualquier residuo que pueda interferir con la medición.

### 2. Uso del Medidor:

- Toma el medidor de espacio de cabeza y verifica que esté etiquetado correctamente como "Go" o "NoGo".
- Inserta el medidor en la recámara del rifle. Asegúrate de que encaje suavemente.
- Si el medidor "Go" entra sin dificultad, la recámara es adecuada para el uso. Si el medidor "NoGo" no entra, se recomienda consultar a un profesional.

### 3. Finalización:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor después de su uso y guárdalo en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- El medidor de espacio de cabeza está fabricado con acero mecanizado. Si decides desecharlo, asegúrate de hacerlo de manera responsable y de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje de metales.
- No arrojes el medidor a la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad, recuerda que todos los productos deben tener un punto de contacto en la UE para preguntas sobre seguridad. Asegúrate de buscar esta información en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

## Conclusión

El Medidor de Espacio de Cabeza Go Clymer 38 Super es una herramienta valiosa para garantizar la seguridad y el rendimiento de tu rifle. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes minimizar riesgos y disfrutar de un uso seguro y efectivo.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades competentes y verificar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)