

# NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Headspace Gauges](#)

## Absolutamente Esencial Para Trabajo de Recámara Preciso y Seguro

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Los medidores de espacio de cabezal No-Go de Clymer son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a verificar que la recámara de un arma de fuego no exceda las dimensiones máximas de espacio de cabezal seguro. Al identificar una longitud excesiva de la recámara, estos medidores previenen posibles peligros de seguridad como rupturas de cartuchos o fallos de ignición, asegurando que el arma funcione dentro de las tolerancias especificadas. Son esenciales durante la recámara de nuevos cañones, el mantenimiento rutinario o al evaluar armas de fuego usadas para la compra. Características clave:

Maquinado de precisión: Cada medidor está fabricado en acero de alta calidad y mecanizado según las especificaciones exactas de SAAMI, asegurando mediciones precisas y confiables. Especificidad de calibre: Disponibles en una amplia gama de calibres, estos medidores se adaptan a varios tipos de armas de fuego, proporcionando versatilidad para los armeros que trabajan con múltiples plataformas. Construcción duradera: Diseñados para soportar un uso repetido, la construcción en acero endurecido garantiza longevidad y un rendimiento constante en entornos de trabajo exigentes. Especificaciones: Material: Acero endurecido Dimensiones: El tamaño varía según el calibre y el estilo del medidor Cumplimiento: Fabricados según las especificaciones de SAAMI Perspectivas de los clientes: Los clientes valoran los medidores de espacio de cabezal No-Go de Clymer por su precisión y confiabilidad. El mecanizado preciso y la adhesión a los estándares de la industria brindan confianza durante los procesos de ensamblaje e inspección de armas de fuego. Los usuarios aprecian la amplia gama de calibres disponibles, lo que les permite seleccionar el medidor apropiado para sus necesidades específicas. La construcción duradera se destaca con frecuencia, y muchos señalan que los medidores mantienen su precisión incluso después de un uso extenso. Incorporar los medidores de espacio de cabezal No-Go de Clymer en tu kit de herramientas de armería asegura que las recámaras de tus armas de fuego estén dentro de los límites operativos seguros, mejorando tanto la seguridad como el rendimiento.



## Atributos

- Nombre: [CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184100391
- N.º fabr.: NG38SUPN
- Cartucho: 38 Super
- Estilo: No Go Gauge
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 18mm
- Longitud de envío: 53mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

## Introducción

Gracias por elegir los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para ayudar a garantizar la medición segura y precisa de la longitud de la recámara de tu rifle. Es esencial para asegurar que la recámara esté ajustada, precisa y segura, especialmente al instalar un cañón nuevo o al verificar un arma usada antes de disparar. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor se use solo para su propósito previsto, que es medir el espacio de cabezal en armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego y herramientas relacionadas con cuidado y de acuerdo con las prácticas de seguridad establecidas.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición peligrosa o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre cualquier preocupación de seguridad relacionada con este producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el medidor.
- Usa el medidor solo cuando estés en un entorno seguro, libre de distracciones.
- Sigue las instrucciones del fabricante para usar el medidor y evitar errores de medición.
- No fuerces el medidor en la recámara; debe encajar sin presión excesiva.
- Si el medidor no encaja correctamente, no intentes modificarlo de ninguna manera.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con el uso de armas de fuego y herramientas relacionadas, incluyendo disparos accidentales.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Limpia el área de la recámara del arma de fuego para eliminar cualquier residuo u obstrucción.

### 2. Uso del Medidor:

- Selecciona el medidor Clymer No Go apropiado para el calibre 38 Super.
- Inserta el medidor en la recámara del arma de fuego con cuidado.
- Asegúrate de que el medidor esté completamente asentado en la recámara sin forzarlo.
- Verifica la marca del medidor; debería indicar "NoGo" si la recámara está dentro de las especificaciones. Si encaja fácilmente, la recámara puede ser demasiado larga y requerir ajuste.

### 3. Postuso:

- Retira el medidor de la recámara con cuidado.
- Limpia el medidor después de usarlo para mantener su precisión y longevidad.
- Guarda el medidor en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos metálicos.
- Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir cualquier peligro potencial.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el uso de los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NO GO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque o la documentación del producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar este producto. Tu cumplimiento con estas pautas contribuye a un entorno más seguro para todos los usuarios.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)