

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolutamente Esencial para un Trabajo de Recámara Preciso y Seguro

La única forma de medir y probar con precisión la longitud de la recámara del rifle. Es esencial al acoplar un nuevo cañón para garantizar una recámara ajustada, precisa y segura. Siempre que compres un arma usada, verifica el headspace antes de disparar. Los calibres están grabados con "Go" o "No-Go" y el nombre del calibre/escopeta para una fácil identificación. Tanto los calibres Forster como Clymer están fabricados según las especificaciones de SAAMI.



Atributos

- Nombre: [CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184110200
- N.º fabr.: G020
- Cartucho: 20 Gauge
- Estilo: Go Gauge
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 28mm
- Longitud de envío: 66mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Calibre de Headspace Clymer 20 Gauge](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Calibre de Headspace Clymer 20 Gauge

Introducción

La seguridad del usuario es nuestra principal prioridad. Este documento proporciona directrices de seguridad importantes para el uso del Calibre de Headspace Clymer 20 Gauge. Asegúrate de leer y comprender estas instrucciones antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma de fuego y calibre específico.
- Siempre verifica el headspace antes de disparar con un nuevo cañón.
- Mantén el calibre fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- No utilices el calibre si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retirada de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el calibre únicamente para medir el headspace de cartuchos de 20 Gauge.
- **Verificación:** Antes de cada uso, inspecciona el calibre para asegurarte de que no tenga defectos visibles.
- **Manipulación:** Siempre manipula el calibre con cuidado y asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier medición.
- **Almacenamiento:** Guarda el calibre en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa y la humedad.
- **Uso de Equipos de Protección:** Considera el uso de gafas de seguridad al medir el headspace para proteger tus ojos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el calibre correcto para el cartucho de 20 Gauge.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la medición.

2. Medición del Headspace:

- Coloca el calibre en la recámara del rifle.
- Verifica que el calibre se asiente correctamente y que no haya obstrucciones.
- Realiza la medición siguiendo las instrucciones del fabricante para asegurar precisión.

3. Verificación de Resultados:

- Revisa el resultado de la medición.
- Si el calibre indica que el headspace es "NoGo", no utilices el rifle hasta que se realicen las modificaciones necesarias.

4. Finalización:

- Retira el calibre de la recámara y guárdalo adecuadamente.
- Limpia cualquier herramienta utilizada y asegúrate de que el área de trabajo esté ordenada.

Instrucciones de Desecho

- Si el calibre está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No tires el calibre en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad es fundamental para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Calibre de Headspace Clymer 20 Gauge.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es