

# REPLACEMENT CYLINDER POINTS - CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Caucho Herramientas abrasivas](#) > [Rubber Abrasive Cylinder Points](#)

## Ruedas Abrasivas Preformadas Para Todas Tus Necesidades de Pulido/Molienda

Reemplazos a granel vendidos en paquetes de 25 cada uno. Punta de cilindro #6, diámetro de  $\frac{1}{16}$ " (6.3mm), largo de  $\frac{7}{8}$ " (22.2mm).



## Atributos

- Nombre: [CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- Fabricante: [CRATEX](#)
- N.º de producto: 190025064
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 0.041kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

## Introducción

Gracias por elegir los REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Este producto está diseñado para un uso preciso en diversas aplicaciones. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un manejo y operación seguros. Esta guía proporciona información esencial para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas el producto.
- Evita la inhalación prolongada de polvo generado durante el uso. Usa una mascarilla contra el polvo si es necesario.
- No excedas las velocidades de operación recomendadas para los cylinder points.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la exposición al polvo y los desechos.
- No uses el producto si está dañado o desgastado. Reemplázalo inmediatamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica que estás usando esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cuidadosamente el cylinder point existente de la herramienta.
- Inserta el nuevo REPLACEMENT CYLINDER POINT en el arbor de la herramienta de forma segura.
- Aprieta la tuerca del arbor para asegurar que el cylinder point esté firmemente adjunto.
- Verifica que el cylinder point esté instalado correctamente antes de enchufar la herramienta.

### 2. Uso:

- Enciende la herramienta eléctrica a baja velocidad para permitir que el cylinder point se asiente.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario para tu aplicación.
- Mantén una mano firme y controla la herramienta para evitar deslizamientos.
- Pausa regularmente para verificar el estado del cylinder point durante el uso.
- Despues de completar tu tarea, apaga y desconecta la herramienta antes de retirar el cylinder point.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Verifica si hay programas de reciclaje que acepten productos abrasivos de goma.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)