

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH 553/516/556

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Proteccion visores](#)

La funda de neopreno elástico con cara de Nylon protege cualquier mira de rifle o pistola de golpes, rasguños, abolladuras, humedad y polvo. Se coloca y se quita rápidamente sin necesidad de bandas de goma, clips o cuerdas.

Scopecoat™ se estira aproximadamente un 10% y el "ajuste perfecto" es cuestión de preferencia personal, variando entre un ajuste relajado y uno más ceñido.



Atributos

- Nombre: [SCOPECOAT FOR EOTECH 553/516/556](#)
- Fabricante: [SCOPECOAT](#)
- N.º de producto: 268000018
- N.º fabr.: 12HE14BK
- Color: Black
- Fits / Used For: EOTech 553,EOTech 556,EOTech 516
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 109mm
- Longitud de envío: 157mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS

Introducción

Gracias por elegir las fundas SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS para tus visores EOTech 553, EOTech 556 o EOTech 516. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y consejos de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el SCOPECOAT sea adecuado para tu modelo específico de visor.
- Siempre inspecciona el producto antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para prevenir un uso accidental o lesiones.
- Evita usar el SCOPECOAT en temperaturas extremas o condiciones que puedan comprometer su integridad.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre la seguridad del producto y los retiros a través de canales oficiales.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses el SCOPECOAT si muestra signos de daño, como desgarros o desgaste excesivo.
- Asegúrate de que el SCOPECOAT esté ajustado de forma segura a tu visor antes de manipularlo.
- Evita exponer el SCOPECOAT a productos químicos agresivos o disolventes que puedan degradar el material.
- Si el SCOPECOAT se moja, déjalo secar completamente antes de guardarla para prevenir moho o hongos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu visor esté limpio y seco antes de aplicar el SCOPECOAT.
- Verifica que el SCOPECOAT sea del tamaño correcto para tu modelo de visor.

2. Instalación:

- Sostén el SCOPECOAT con el lado de nylon hacia afuera.
- Alinea el SCOPECOAT con el visor y estíralo suavemente sobre el ocular y la lente objetiva.
- Asegúrate de que el SCOPECOAT esté ajustado, pero no demasiado apretado. Debe encajar de forma segura sin deslizarse.

3. Uso:

- El SCOPECOAT se puede quitar y volver a colocar fácilmente según sea necesario.
- Cuando no lo uses, guarda el SCOPECOAT en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Inspecciona regularmente el SCOPECOAT en busca de desgaste, especialmente si se usa con frecuencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SCOPECOAT de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, considera reciclar si es posible, o sigue las pautas locales para la eliminación de materiales de goma y nylon.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o soporte respecto a las fundas SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS, consulta el sitio web oficial o los canales de servicio al cliente proporcionados por el fabricante.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar el uso seguro de tus fundas SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS, mejorando la longevidad y el rendimiento de tu visor mientras mantienes el cumplimiento con las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es