

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH 557/517

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Proteccion visores](#)

La funda de neopreno elástico con cara de Nylon protege cualquier mira de rifle o pistola de golpes, rasguños, abolladuras, humedad y polvo. Se coloca y se quita rápidamente sin necesidad de bandas de goma, clips o cuerdas.

Scopecoat™ se estira aproximadamente un 10% y el "ajuste perfecto" es cuestión de preferencia personal, variando entre un ajuste relajado y uno más ceñido.



Atributos

- Nombre: [SCOPECOAT FOR EOTECH 557/517](#)
- Fabricante: [SCOPECOAT](#)
- N.º de producto: 268000019
- N.º fabr.: 12HE15BK
- Color: Black
- Fits / Used For: EOTech 557,EOTech 517
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 150mm
- UPC: 720053137811

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS SCOPECOAT PARA EOTECH 557/517
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS SCOPECOAT PARA EOTECH 557/517

Introducción

Gracias por elegir la funda SCOPECOAT para tu EOTech 557/517. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el SCOPECOAT en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Asegúrate de que el SCOPECOAT esté correctamente ajustado a tu mira para evitar que se deslice durante su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o mal uso.
- No utilices el SCOPECOAT para ningún propósito diferente a proteger tu mira de rifle o pistola.
- Si notas algún comportamiento inusual o daño en el producto, interrumpe su uso de inmediato y repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Protección contra la Humedad:** Aunque el SCOPECOAT ofrece protección contra la humedad, no es impermeable. Evita exponer tu mira a lluvias intensas o sumergirla en agua.
- **Exposición al Calor:** No dejes el SCOPECOAT a la luz solar directa o en ambientes de alta temperatura durante períodos prolongados, ya que esto puede degradar el material.
- **Limpieza:** Limpia el SCOPECOAT con un paño húmedo. Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan dañar el neopreno o el nylon.
- **Ajuste:** El SCOPECOAT se estira aproximadamente un 10%. Asegúrate de que esté ajustado de manera ceñida pero no demasiado apretado para evitar dañar tu mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste del SCOPECOAT:

- Desliza cuidadosamente el SCOPECOAT sobre tu mira, asegurándote de que cubra toda la superficie.
- Ajusta el ajuste según sea necesario para lograr un ajuste cómodo y seguro.
- Asegúrate de que el SCOPECOAT esté colocado correctamente para evitar que se caiga durante su uso.

2. Retiro del SCOPECOAT:

- Tira suavemente del SCOPECOAT alejándolo de la mira para retirarlo.
- Evita usar fuerza excesiva, ya que esto podría dañar tanto el SCOPECOAT como tu mira.

3. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, guarda el SCOPECOAT en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Asegúrate de que esté limpio y libre de escombros antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SCOPECOAT de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de goma y nylon.
- No incineres el producto, ya que esto podría liberar productos químicos nocivos al medio ambiente.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las fundas SCOPECOAT, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local para asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano al buscar soporte.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu funda SCOPECOAT. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es