

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH XPS 2 OR 3 & EXPS

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Proteccion visores](#)

La funda de neopreno elástico con cara de Nylon protege cualquier mira de rifle o pistola de golpes, rasguños, abolladuras, humedad y polvo. Se coloca y se quita rápidamente sin necesidad de bandas de goma, clips o cuerdas. Scopecoat™ se estira aproximadamente un 10% y el "ajuste perfecto" es cuestión de preferencia personal, variando entre un ajuste relajado y uno más ceñido.



Atributos

- Nombre: [SCOPECOAT FOR EOTECH XPS 2 OR 3 & EXPS](#)
- Fabricante: [SCOPECOAT](#)
- N.º de producto: 268000022
- N.º fabr.: 12HE11BK
- Color: Black
- Fits / Used For: EOTech XPS 2, EOTech XPS 3
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 53mm
- Longitud de envío: 150mm
- UPC: 720053131116

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [MANUAL DE USUARIO DE CUBIERTAS PROTECTORAS SCOPECOAT](#)
- [Sobre nosotros](#)

MANUAL DE USUARIO DE CUBIERTAS PROTECTORAS SCOPECOAT

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas Protectoras SCOPECOAT para tu EOTech XPS 2 o 3 & EXPS. Este manual proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el SCOPECOAT se utilice solo para su propósito previsto, que es proteger tu mira de rifle o pistola.
- Inspecciona regularmente la funda en busca de signos de desgaste o daño. Si está dañada, deja de usarla y reemplaza el producto.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor extremo y objetos afilados para evitar daños.
- Almacena el SCOPECOAT en un lugar fresco y seco cuando no lo estés utilizando.
- Ten en cuenta que el SCOPECOAT no es un sustituto para el manejo y cuidado adecuados de tu arma de fuego o mira.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto no es adecuado para niños menores de 12 años. Mantén fuera del alcance de los niños pequeños.
- Evita usar el SCOPECOAT en condiciones húmedas o excesivamente húmedas, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- No uses el SCOPECOAT mientras disparas o durante cualquier actividad que pueda exponerlo a altos niveles de impacto o abrasión.
- Asegúrate de que el SCOPECOAT se ajuste de manera segura a tu mira. Una funda suelta puede caerse y causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocando el SCOPECOAT:

- Elige el tamaño apropiado del SCOPECOAT para tu EOTech XPS 2 o 3 & EXPS.
- Alinea la funda con la mira, asegurándote de que se ajuste de manera ceñida. El SCOPECOAT se estira aproximadamente un 10% para acomodar un "ajuste perfecto".
- Tira suavemente de la funda sobre la mira, asegurándote de que cubra todas las áreas expuestas.

2. Retirando el SCOPECOAT:

- Para quitar la funda, simplemente agarra el borde del SCOPECOAT y tira de él alejándolo de la mira.
- Evita usar fuerza excesiva, ya que esto puede dañar la funda o la mira.

3. Mantenimiento:

- Limpia el SCOPECOAT con un paño húmedo para eliminar el polvo y los residuos. Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos.
- Deja que la funda se seque al aire completamente antes de almacenarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SCOPECOAT de acuerdo con las regulaciones locales. No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre las Cubiertas Protectoras SCOPECOAT, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta usando tu Cubierta Protectora SCOPECOAT y mantén tu equipo seguro y protegido!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es