

XP-6 FLAK JACKET PROTECTIVE COVERS - XP-6 SCOPECOAT LARGE 50 - 12.5"X50MM BLACK

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Proteccion visores](#)

Protege tu valioso visor con el Scopecoat. La funda Scopecoat se estira sobre tu visor, protegiéndolo completamente del polvo, la suciedad, la humedad, los golpes y los araños. El Scopecoat está construido con neopreno de alta calidad laminado con nylon. El neopreno tiene una capacidad de absorción de humedad del 5 por ciento, lo que aleja la humedad del visor. El XP-6 está disponible para visores con torretas altas, como los de Law Enforcement, Benchrest y Varmint. Una característica única del XP-6 es su grosor de 6 mm (3 veces el grosor normal del Scopecoat) para una protección adicional. Los visores tienden a chocar con otras armas en la caja fuerte y el Scopecoat protege tanto el visor como tus otras armas.



Atributos

- Nombre: [XP-6 SCOPECOAT LARGE 50 - 12.5"X50MM BLACK](#)
- Fabricante: [SCOPECOAT](#)
- N.º de producto: 268106005
- N.º fabr.: 11XP04BK
- Color: Black
- Dimensiones: 12.5" x 50mm
- Talla: Large
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 41mm
- Longitud de envío: 417mm
- UPC: 720053174519

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- MANUAL DE USUARIO DE CUBIERTAS PROTECTORAS XP6 FLAK JACKET
- Sobre nosotros

MANUAL DE USUARIO DE CUBIERTAS PROTECTORAS XP6 FLAK JACKET

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas Protectoras XP6 Flak Jacket. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales e instrucciones para garantizar el uso seguro de tu Scopacoat. El XP6 está diseñado para proteger tu valioso visor del polvo, la suciedad, la humedad, los golpes y los arañazos. Por favor, lee este manual cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las Cubiertas Protectoras XP6 Flak Jacket siguiendo las instrucciones proporcionadas en este manual. Este producto está diseñado para uso no alimentario y cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los avisos de recall estandarizados. Si se determina que el producto es peligroso, serás informado y se te proporcionarán remedios gratuitos.
- Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad. Tienes las mismas protecciones que al comprar en tiendas físicas.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado al uso por parte de niños. Mantén fuera del alcance de menores para prevenir cualquier posible peligro.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante.
- Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre cualquier alerta de seguridad relacionada con el XP6 a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evitar Condiciones Extremas:** No expongas el Scopacoat a calor o frío extremos, ya que esto puede dañar el material.
- Inspección Regular:** Revisa el Scopacoat regularmente en busca de signos de desgaste. Reemplázalo si notas algún daño.
- Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que el Scopacoat se ajuste de manera segura sobre tu visor para evitar que se deslice durante el uso.
- Manejo de la Humedad:** Aunque el material de Neopreno absorbe la humedad, evita la exposición prolongada al agua para mantener la integridad del producto.
- Evitar Objetos Afilados:** Mantén el Scopacoat alejado de objetos afilados que puedan perforar o rasgar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Preparación:** Antes de instalar el Scopacoat, asegúrate de que tu visor esté limpio y seco.
- Estirando la Cubierta:**
 - Sostén el Scopacoat por los extremos y estíralo suavemente.
 - Alinea el Scopacoat con el visor, asegurándote de que el extremo más grande esté colocado sobre el ocular.
- Ajustando la Cubierta:**
 - Desliza cuidadosamente el Scopacoat sobre el visor, asegurándote de que cubra todo el visor.
 - Ajusta el ajuste según sea necesario para asegurarte de que esté ceñido pero no demasiado apretado.
- Verificación Final:**
 - Asegúrate de que el Scopacoat esté en su lugar y que no haya espacios donde el polvo o la humedad puedan entrar.
- Retirando la Cubierta:**
 - Para quitarlo, tira suavemente del Scopacoat desde la parte inferior mientras sostienes el visor firme para evitar cualquier daño.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje de Materiales:** El XP6 Scopecoat está hecho de Neopreno y nylon. Consulta las regulaciones locales para opciones de reciclaje de estos materiales.
- **Eliminación No Reciclable:** Si el reciclaje no es una opción, desecha el Scopecoat de acuerdo con las pautas de gestión de residuos locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud adicional sobre las Cubiertas Protectoras XP6 Flak Jacket, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Cubiertas Protectoras XP6 Flak Jacket. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es