

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases para visor de acción corta con parte trasera redonda EGW Savage 10-16. Añade la versatilidad de un riel de visor Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fresado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de los ojos, además de una gran flexibilidad en la elección del visor. Perforado para encajar en los agujeros de montaje del visor de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de visor Picatinny o Weaver. Los montajes tácticos ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresado a partir de aluminio 6061 T6 extruido ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torsión y una gota de loctite azul para el montaje.



Atributos

- Nombre: [EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000091
- N.º fabr.: 41000
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: Universal,10,11,12,14,16,Universal Rifles
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de accion: -
- Tipo de arma: Savage Arms
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 206mm
- UPC: 841370105366

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016

Introducción

Gracias por elegir las Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar un uso e instalación seguros de tus bases de visor. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según se especifica en este manual.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de la instalación y uso.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par de torsión recomendado de 20 pulgadas-libras al montar la base del visor.
- Siempre usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar una instalación segura.
- Asegúrate de que los anillos de visor utilizados sean compatibles con sistemas de riel Picatinny o Weaver.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar la base del visor o el arma de fuego.
- Ten en cuenta el peso del visor montado; asegúrate de que el arma de fuego pueda acomodar el peso adicional.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición general de la base del visor durante su uso.
- Mantén el producto alejado de temperaturas extremas y humedad para prevenir corrosión o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza socket.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Alinea la Base para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage con los agujeros de montaje del visor de fábrica en el receptor de tu arma de fuego.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx proporcionados en los agujeros de alineación.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos gradualmente, aplicando un máximo de 20 pulgadas-libras de torsión.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos antes del apriete final para asegurar que permanezcan seguros.

3. Uso:

- Una vez instalada, monta tu visor en el riel Picatinny, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Ajusta la distancia de los ojos según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la instalación en busca de signos de aflojamiento o desgaste durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, sigue las pautas locales de eliminación para materiales de aluminio.
- No deseches el producto en fuego, ya que esto puede causar emisiones nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente. Asegúrate de tener la información de tu producto a mano para una asistencia eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016. ¡Gracias por elegir nuestro producto y disfruta de tu experiencia de tiro!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es