

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA STEEL

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning X-Bolt de Acción Corta. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de taladrar o roscar. Fabricadas con precisión a partir de acero endurecido, con un espaciado de ranuras y rieles Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia ocular, además de gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforadas para encajar en los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de Alta Resistencia (HD) son .100" más bajos que los montajes Livianos para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a $\pm .002$ ". Fabricadas de acero al carbono 4140 ultra-rígido pre-endurecido a Rc 35-35 antes del mecanizado. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torque y una gota de loctite azul.



Atributos

- Nombre: **EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA STEEL**
- Fabricante: **EGW**
- N.º de producto: 296000292
- N.º fabr.: 86600
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: X-Bolt
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.222kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109654

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso, instalación y disposición segura del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o irregularidad, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
 - Utiliza las herramientas adecuadas según se especifica en las instrucciones de instalación.
- **Precauciones de Uso:**
 - No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
 - Siempre utiliza una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- **Precauciones de Manejo:**
 - Maneja el producto con cuidado para evitar rasguños o daños en las bases de mira o el arma.
 - Evita exponer las bases de mira a temperaturas extremas o humedad para mantener su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del Browning XBolt.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx proporcionados en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras utilizando una llave de torque.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

2. Pasos de Uso:

- Una vez instaladas, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira.
- Ajusta la mira para el alivio ocular y la alineación según lo desees.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición general de las bases de mira antes de su uso.

Instrucciones de Disposición

- Dispón del producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir cualquier posible peligro.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad, instalación o uso del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Reportando Productos Inseguros

- Si te encuentras con un producto inseguro o experimentas un accidente, repórtalo a las autoridades pertinentes.
- Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas y avisos de seguridad relacionados con este producto.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt de Acción Corta. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es