

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR BOMAR

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Montura EGW Optima/JPoint/Delta Point. Simplemente quita la mira trasera de tu arma y reemplázala con la montura EGW para poder instalar tu mira red-dot Optima, J-Point o Delta Point. No se requieren alteraciones. Puedes quitar nuestra montura y volver a colocar tu mira trasera en cualquier momento. Hardware de montaje incluido.



Atributos

- Nombre: [EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR BOMAR](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000340
- N.º fabr.: 49419
- Color: Black
- Hacer: -
- Material: -
- Model Number: -
- Modelo: -
- Peso de entrega: 0.021kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 841370107247

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Montura EGW Optima/JPoint/Delta Point](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Montura EGW Optima/JPoint/Delta Point

Introducción

Gracias por elegir la Montura EGW Optima/JPoint/Delta Point. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de miras red dot en tu arma, garantizando un uso seguro y eficiente. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para asegurar tu bienestar y el de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la montura.
- Mantén la montura y los componentes fuera del alcance de los niños.
- No modifiques la montura ni la instalación de ninguna manera que no esté especificada en este manual.
- Inspecciona la montura antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses la montura y contacta a un profesional para que la revise.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de protección al instalar o manipular la montura.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación.
- Evita realizar la instalación en un lugar donde haya distracciones o condiciones peligrosas.
- No uses la montura si no estás seguro de su correcta instalación.
- Si no tienes experiencia en la instalación de accesorios para armas, busca la ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Retirar la Mira Trasera:

- Desmonta la mira trasera de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Instalar la Montura EGW:

- Coloca la montura EGW en la posición de la mira trasera.
- Asegúrate de que la montura esté alineada correctamente y fija.
- Utiliza el hardware de montaje incluido para asegurar la montura. Aprieta los tornillos según las especificaciones del fabricante.

4. Instalar la Mira RedDot:

- Una vez que la montura esté firmemente instalada, coloca la mira red dot (Optima, JPoint o Delta Point) en la montura.
- Asegúrate de que la mira esté bien fijada y alineada.

5. Verificación Final:

- Revisa que todo esté instalado correctamente y que no haya piezas sueltas.
- Realiza una prueba de funcionamiento antes de usar el arma en condiciones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la montura, desmóntala siguiendo las instrucciones anteriores.
- Dispone de la montura y sus componentes de manera responsable, siguiendo las normativas locales de desecho de productos electrónicos y metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para más información sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, contacta a EGW a través de los canales de servicio al cliente disponibles.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia con la Montura EGW Optima/JPoint/Delta Point.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es