

REMINGTON XP/XR 100, 7 3-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de acción corta de 3 agujeros para REMINGTON XP/XR 100, Modelo 7 de EGW. Agrega la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fresado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranuras y rieles Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia ocular, además de gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para encajar en los agujeros de montaje de mira de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes tácticos ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas a las especificaciones MIL-STD 1913 a ± 0.002 ". Fresado a partir de aluminio 6061 T6 extruido y ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torque y una gota de loctite azul para el montaje.



Atributos

- Nombre: [EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000387
- N.º fabr.: 40200
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: XP,XR 100
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.073kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370105144

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA DE ACCIÓN CORTA REMINGTON XP/XR 100, 7 3HOLES](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA DE ACCIÓN CORTA REMINGTON XP/XR 100, 7 3HOLES

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta de 3 Agujeros EGW para el Remington XP/XR 100, Modelo 7. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje confiable para tu mira. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue cuidadosamente las instrucciones y pautas de seguridad que se describen en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar cualquier accesorio.
- Familiarízate con las características y funciones específicas de tu arma y mira.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades locales de inmediato.
- Mantente informado sobre retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que las bases de mira sean compatibles con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños o defectos antes de usarlas. No las uses si están dañadas.
- Utiliza únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles según lo especificado.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar los tornillos.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos durante la instalación para prevenir aflojamiento.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente montada y ajustada antes de disparar el arma.
- Evita usar las bases de mira en condiciones climáticas extremas o en entornos que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma.
- Alinea las bases de mira EGW Remington XP/XR 100 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros preperforados de las bases de mira.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras. Evita apretar en exceso.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a cada tornillo para mayor seguridad.

3. Montaje de la Mira

- Elige anillas de mira Picatinny o Weaver apropiadas para tu mira.
- Sigue las instrucciones del fabricante para montar la mira en las bases.
- Ajusta la distancia ocular y asegúrate de que la mira esté nivelada.

4. Verificaciones Finales

- Revisa todos los tornillos y conexiones para asegurarte de que estén seguros.
- Realiza una verificación de funcionamiento al accionar el mecanismo del arma sin munición.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclarlo o desecharlo de manera respetuosa con el medio ambiente. Consulta con la gestión de residuos local para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la instalación y uso de las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington XP/XR 100, Modelo 7, consulta el sitio web del fabricante o contacta al soporte al cliente a través de los canales apropiados.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas pautas. Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con las bases de mira EGW Remington XP/XR 100.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es