

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de servicio pesado EGW para Winchester 70. Agrega la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar ni roscar. Fabricadas con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de los ojos, además de gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforadas para encajar en los agujeros de montaje de fábrica en los rifles de acción larga Winchester Model 70 que utilizan un espaciado de agujeros de .860 en los anillos del receptor delantero y trasero. Acepta anillos de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricadas de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul.



Atributos

- Nombre: [EGW WINCHESTER 70 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000491
- N.º fabr.: 80600
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: 70
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Winchester
- Peso de entrega: 0.084kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109166

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guía de Instrucciones de Seguridad
- Sobre nosotros

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD de EGW. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de rifle Winchester 70.
- Siempre inspecciona las bases de mira y el hardware de montaje en busca de signos de daño antes de la instalación.
- Utiliza el producto solo como se pretende. El uso indebido puede resultar en lesiones o daños al arma de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiradas o avisos de seguridad relacionados con este producto a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar las bases de mira.
- Utiliza solo los tornillos Torx® de cabeza socket recomendados y la llave proporcionada con el producto.
- Sigue las especificaciones de torque recomendadas (20 pulgadaslibras) durante la instalación para prevenir daños.
- Aplica una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarlos en su lugar, asegurando que no se aflojen durante el uso.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar las bases de mira o desgastar los agujeros.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada y montada de forma segura para evitar que se desplace durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado.

2. Pasos de Instalación

- **Paso 1:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada. Retira cualquier montaje de mira existente si es aplicable.
- **Paso 2:** Alinea las Bases de Mira EGW Winchester 70 HD con los agujeros de montaje de fábrica en tu rifle.
- **Paso 3:** Inserta los tornillos Torx® de cabeza socket proporcionados en los agujeros y apriétalos a mano.
- **Paso 4:** Utiliza la llave Torx® para apretar los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadaslibras.
- **Paso 5:** Aplica una gota de Loctite azul en cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Directrices de Uso

- Despues de la instalación, verifica la alineación y estabilidad de la mira.
- Realiza los ajustes necesarios en la distancia de los ojos y la posición de la mira antes de llevar tu arma al campo de tiro.
- Inspecciona regularmente las bases de mira y los tornillos en busca de holgura y desgaste, especialmente antes y después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto se daña o ya no se utiliza, deséchalo de manera responsable. Consulta los programas de reciclaje locales para componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta el embalaje del producto para obtener detalles de contacto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es