

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de servicio pesado EGW para Winchester 70. Agrega la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar ni roscar. Fabricadas con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de los ojos, además de gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforadas para encajar en los agujeros de montaje de fábrica en los rifles de acción larga Winchester Model 70 que utilizan un espaciado de agujeros de .860 en los anillos del receptor delantero y trasero. Acepta anillos de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricadas de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul.



Atributos

- Nombre: [EGW WINCHESTER 70 20 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000492
- N.º fabr.: 80602
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: 70
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Winchester
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109173

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER 70 HD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER 70 HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD de EGW. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, procedimientos de instalación y recomendaciones de uso para garantizar la operación segura de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones de instalación para evitar accidentes o fallos.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD únicamente con rifles de acción larga Winchester Model 70 compatibles.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de la instalación o el mantenimiento.
- Usa herramientas apropiadas y equipo de seguridad al instalar las bases de mira.
- Evita apretar demasiado los tornillos para prevenir daños a las bases de mira o al rifle.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadaslibras al asegurar las bases de mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza socket y loctite azul.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en un entorno de trabajo seguro.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en tu rifle Winchester Model 70.
- Alinea las bases de mira sobre los agujeros de montaje, asegurándote de que el espaciado de agujeros de .860 coincida con los anillos del receptor delantero y trasero.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en la base y los agujeros correspondientes.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos al par recomendado de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instaladas, monta tus anillos de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira.
- Ajusta la distancia de los ojos y la posición de la mira según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición de las bases de mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclarlo si es posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Sigue las pautas locales de eliminación para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD, por favor consulta los recursos de atención al cliente del fabricante para obtener asistencia.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a utilizar las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es