


# CARBIDE SLITTING SAW - EGW 15° SLITTING SAW

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Carburo de corte longitudinal Sierras](#)

## Calidad de Producción Para Mejora Rápida y Precisa del Slide

La sierra de corte de carburo sólido de alta calidad realiza cortes precisos y atractivos en las estrías de amartillado de los deslizadores endurecidos del 1911 Auto sin perder filo. La sierra cuadrada coincide con las estrías de amartillado en los deslizadores STI, EntrZprise, McCormick, Gold Cup y Caspian. La sierra de 15° corta las estrías de amartillado del 1911A1 Government. Usa la sierra de ángulo incluido de 60° para trazar líneas de checkering; realiza cortes franceses a lo largo de la parte superior del deslizador. Para obtener los mejores resultados, úsala con la placa de armero para 1911 Auto que se vende en otro lugar.



## Atributos

- Nombre: [EGW 15° SLITTING SAW](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296040015
- N.º fabr.: 70711
- Peso de entrega: 0.018kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 841370108763

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°

## Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°. Este producto está diseñado para realizar cortes precisos en las estrías de amartillado de los deslizadores endurecidos del 1911 Auto. Para garantizar un uso seguro y efectivo de esta herramienta, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Mantén la sierra de corte y todas las herramientas de corte fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No utilices la sierra de corte para ningún propósito que no esté especificado en esta guía.
- Inspecciona regularmente la sierra de corte en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- En caso de cualquier mal funcionamiento u operación inusual, deja de usar la herramienta inmediatamente y consulta a un técnico calificado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** La sierra de corte puede presentar riesgos como cortes, laceraciones y lesiones oculares si no se maneja adecuadamente.
- **Evitando Peligros:**
  - Siempre asegúrate de que la sierra esté montada de forma segura antes de operar.
  - No te inclines sobre la hoja de la sierra mientras esté en movimiento.
  - Nunca intentes limpiar escombros del área de corte mientras la sierra esté funcionando.
  - Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujetada para prevenir movimientos durante el corte.
  - No uses ropa suelta ni joyas que puedan quedar atrapadas en la sierra.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### • Instalación:

1. Asegura la sierra de corte al arbor adecuado (½" / 12.7mm) en tu máquina de corte.
2. Asegúrate de que la sierra esté bien apretada para prevenir deslizamientos durante el uso.
3. Verifica que la sierra esté alineada correctamente y no esté oscilando.

### • Uso:

1. Configura la máquina a la tasa de alimentación recomendada de 4" por minuto a 610 RPM para un rendimiento de corte óptimo.
2. Usa la sierra a un ángulo de 15° para cortar las estrías de amartillado del 1911A1 Government.
3. Para trazar líneas de checkering, utiliza una sierra de ángulo incluido de 60°.
4. Siempre mantén una distancia segura del área de corte y mantén las manos alejadas de la hoja.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la sierra de corte de acuerdo con las regulaciones locales para materiales de carburo sólido.
- Asegúrate de que la sierra no sea utilizable antes de desecharla para prevenir accidentes.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de carburo donde estén disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, por favor contacta a los canales de servicio al cliente apropiados disponibles en tu región.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia si es necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)