

BUSHING BUMP DECAPPING UNITS - FORSTER PRODUCTS, INC. 6

CREEDMOOR BUSHING BUMP DECAPPING UNIT

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Conjunto de decapado de repuesto para los Forster Bushing Bump Dies. Los conjuntos incluyen la varilla de decapado, el buje del husillo, la tuerca de bloqueo y el pasador de decapado. No incluye la bola expansora.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. 6 CREEDMOOR BUSHING BUMP DECAPPING UNIT](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 319000076
- N.º fabr.: BBDCUN6CRDMR
- Cartucho: 6mm Creedmoor
- Peso de entrega: 0.059kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 757253991585

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Decapado de Repuesto Forster Bushing Bump](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Decapado de Repuesto Forster Bushing Bump

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Decapado de Repuesto para los Forster Bushing Bump Dies. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento seguro y eficiente. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu bienestar y el de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si experimentas alguna dificultad o problema, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular el conjunto de decapado.
- Nunca uses el conjunto de decapado si está dañado o si falta alguna pieza.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No te acerques a la zona de trabajo con ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Conjunto de Decapado:

- Retira todas las piezas del paquete y verifica que estén completas.
- Conecta la varilla de decapado al buje del husillo.
- Asegura la tuerca de bloqueo en su lugar para evitar que se afloje durante el uso.
- Inserta el pasador de decapado en el lugar correspondiente.

2. Uso del Conjunto de Decapado:

- Coloca el cartucho de 6mm Creedmoor en la prensa de recarga.
- Alinea el conjunto de decapado con el cartucho.
- Aplica presión de manera uniforme para decapar el cartucho.
- Revisa el cartucho decapado para asegurarte de que esté en buenas condiciones.

3. Mantenimiento:

- Limpia el conjunto de decapado después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el conjunto en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el conjunto de decapado ya no es necesario o está dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de productos.
- No arrojes el producto en la basura común. Investiga sobre los puntos de reciclaje o eliminación de productos de metal y plástico en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, busca información de contacto en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y uso, puedes disfrutar de un rendimiento óptimo de tu Conjunto de Decapado de Repuesto Forster Bushing Bump. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es