

DIE DECAPPING UNITS - FORSTER PRODUCTS, INC. 22 NOSLER SIZING DIE DECAPPING UNIT

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Conjuntos de decapado de repuesto para los dies de tamaño completo y de cuello de Forster. Estos conjuntos incluyen la varilla de decapado, el buje del husillo y la tuerca de bloqueo, la bola expansora y el pin de decapado correcto. Todos incluyen el E-Z Expander exclusivo de los dies de Forster.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. 22 NOSLER SIZING DIE DECAPPING UNIT](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 319000091
- N.º fabr.: DIESZRDCUN22NOS
- Cartucho: 22 Nosler
- Estilo: -
- Peso de entrega: 0.036kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 757253991851

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Conjuntos de Decapado de Forster](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Conjuntos de Decapado de Forster

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los conjuntos de decapado de repuesto de Forster, diseñados para los días de tamaño completo y de cuello. Esta guía está destinada a garantizar un uso seguro y eficaz de los productos, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Sigue las instrucciones de instalación y uso para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el conjunto de decapado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante el uso.
- No fuerces el producto más allá de sus especificaciones; esto puede causar fallos o accidentes.
- Si sientes resistencia inusual durante el uso, detente inmediatamente y verifica el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Conjunto de Decapado:

- Retira el conjunto de decapado de su embalaje.
- Asegúrate de que todas las piezas estén presentes: varilla de decapado, buje del husillo, tuerca de bloqueo, bola expansora y pin de decapado.
- Conecta la varilla de decapado al die correspondiente, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Coloca el buje del husillo en su lugar y asegúralo con la tuerca de bloqueo.
- Instala la bola expansora y el pin de decapado según las instrucciones del fabricante.

2. Uso del Conjunto de Decapado:

- Coloca el cartucho 22 Nosler en la prensa de recarga.
- Asegúrate de que el conjunto de decapado esté correctamente alineado con el cartucho.
- Acciona la prensa para realizar el proceso de decapado, asegurándote de mantener las manos alejadas de las partes móviles.
- Revisa el cartucho decapado para asegurarte de que el proceso se haya realizado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Los componentes del conjunto de decapado deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.
- No deseches los productos en la basura común. Consulta las normas de reciclaje de tu área para una eliminación adecuada.
- Si el producto está dañado o defectuoso, contacta a las autoridades locales para obtener orientación sobre su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad y uso del producto, por favor consulta con el punto de contacto en la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas directrices y disfruta de un uso seguro y eficaz de los conjuntos de decapado de Forster.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es