

NO. S-2 TWO-EDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS - GUNLINE 16 LPI

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Herramientas a mano Checkering](#) > [Checkering Cutters](#)

Cortadores de Repuesto Gunline, Sin Mangos; Se Adaptan a Todos los Mangos Gunline

Un lado corta una nueva ranura mientras que el segundo se desliza en una ranura ya cortada. 60°.



Atributos

- Nombre: [GUNLINE 16 LPI](#)
- Fabricante: [GUNLINE](#)
- N.º de producto: 364200216
- N.º fabr.: S2-16
- Talla: 16
- Peso de entrega: 0.005kg
- UPC: 818262201505

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- NO. S2 DOS BORDES ESPACIADORES CORTADORES DE REEMPLAZO GUNLINE 16 LPI Guía de Instrucciones de Seguridad
- Sobre nosotros

NO. S2 DOS BORDES ESPACIADORES

CORTADORES DE REEMPLAZO GUNLINE 16 LPI Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir los cortadores de reemplazo NO. S2 dos bordes de GUNLINE. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y eficiencia en aplicaciones de checkering. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja los cortadores con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden antes de usar.
- Mantén los cortadores fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar los cortadores.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras usas los cortadores.
- No uses los cortadores para ningún propósito diferente al que están destinados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona los cortadores antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que los cortadores estén firmemente sujetos a la herramienta antes de operar.
- No apliques fuerza excesiva al cortar; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Evita cortar materiales que sean demasiado duros o densos para las especificaciones del cortador.
- Si el cortador se atasca, apaga la herramienta y retira el cortador de forma segura.
- No intentes modificar el cortador de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que la herramienta esté apagada y desenchufada.
2. Retira el cortador viejo si es aplicable.
3. Alinea el nuevo cortador NO. S2 con el punto de sujeción de la herramienta.
4. Asegura el cortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Verifica que el cortador esté correctamente instalado antes de encender la herramienta.

Uso

1. Prepara tu área de trabajo asegurándote de que esté bien iluminada y organizada.
2. Usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
3. Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad máxima antes de comenzar a cortar.
4. Posiciona el cortador en el ángulo deseado y aplica presión ligera y uniforme.
5. Mueve el cortador de manera constante a lo largo del material, permitiendo que corte sin forzarlo.
6. Despues de completar el corte, apaga la herramienta y retira cuidadosamente el cortador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cortadores de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches los cortadores en la basura doméstica regular.
- Si los cortadores están dañados o desgastados, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con los cortadores de reemplazo NO. S2 dos bordes, por favor contacta a tu representante local de GUNLINE o consulta el sitio web oficial de GUNLINE para más información.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus cortadores de reemplazo NO. S2 dos bordes. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es