

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 6.5X47MM LAPUA SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES 6.5X47MM LAPUA SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107259
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M6547SH
- Cartucho: 6.5 x 47 mm Lapua
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 810080181984

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Die de Dimensionado ZERO MSeries](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Die de Dimensionado ZERO MSeries

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar los riesgos potenciales. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y directrices para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento para evitar accidentes.
- **Supervisión:** Mantén el die fuera del alcance de niños y grupos vulnerables. Este producto no está destinado a ser utilizado por personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
- **Inspección Regular:** Revisa el die y sus componentes regularmente en busca de desgaste o daños. No uses el die si notas alguna irregularidad.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor excesivo.
- **Uso Apropriado:** Utiliza el die únicamente para el propósito para el cual fue diseñado. No intentes modificar el die de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipo de Protección:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular el die y los componentes de recarga.
- **Evita el Contacto Directo:** No toques el die con las manos húmedas o sucias. Mantén el área de trabajo limpia y organizada.
- **Conexiones Seguras:** Asegúrate de que todas las conexiones y ajustes estén seguros antes de usar el die.
- **Precauciones de Carga:** No sobrecargues el die. Sigue las recomendaciones del fabricante sobre la cantidad de presión y el tipo de cartucho.
- **Manipulación de Materiales:** Ten cuidado al manipular los cartuchos y otros materiales de recarga. Asegúrate de que estén en buenas condiciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el die de 11/4".
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el die en la prensa.
- Verifica que el die esté bien ajustado y en la posición correcta antes de comenzar a usarlo.

2. Uso del Die:

- Coloca el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Ajusta el cabezal del die según sea necesario utilizando el micrómetro para obtener la dimensión adecuada.
- Realiza el dimensionado del cartucho siguiendo las recomendaciones de presión y técnica.
- Después de usar el die, limpia y lubrica según las instrucciones del fabricante.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar la acumulación de residuos.

- Reemplaza los pines de decapado y otros componentes según sea necesario.
- Almacena el die en su estuche original o en un lugar seguro para protegerlo de daños.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides deshacerte del die, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales asociados.
- **Reciclaje:** Considera reciclar los componentes metálicos si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el soporte.

Conclusión

El die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419 ha sido diseñado con la seguridad y la eficiencia en mente. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es