

# **SUPER PRECISION AR-15 MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC**

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

La serie de monturas para visor Geissele AR-15/M4 Super Precision está optimizada para su uso con un upper AR-15/M4. La superficie de montaje abarca 7 secciones picatinny y utiliza 4 lengüetas de corte. Estas monturas emplean la actualización de Geissele del clásico método de tuerca y tornillo para fijar la montura al riel picatinny, que es el método más seguro para acoplar tu visor a tu arma. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción, mucho más que cualquier disposición de montaje con palanca. Las monturas Geissele Super Precision están disponibles en aluminio de alta resistencia 7075-T6. Para crear una montura con el mejor retorno posible a cero, Geissele mecaniza toda la montura de una sola pieza de aluminio billet. Esto les permite añadir cavidades y nervios a lo largo de la montura para mayor resistencia y rigidez. Les permite alinear los tapones entre sí y luego serializar los tapones al cuerpo. La operación de alineación crea el mejor ajuste posible al cuerpo de tu visor para que puedas aplicar el torque adecuado sin temor a aplastarlo o dañarlo. Otra ventaja de mecanizar a partir de una sola pieza de aluminio es que Geissele puede crear una montura con ubicaciones de tapones que se adaptan a una amplia variedad de visores. Todas las monturas están disponibles en opciones de inclinación cero y 20 MOA, y en anodizado negro tipo 3 o anodizado duro tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



## **Atributos**

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 430107576
- N.º fabr.: 05-417S
- Acabado: DDC
- Altura: 1.54"
- Diametro del tubo del visor: 34mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 109mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 196mm
- UPC: 817953020227

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de Monturas Geissele Super Precision AR15
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de Monturas Geissele Super Precision AR15

## Introducción

Gracias por elegir las monturas Geissele Super Precision AR15. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un montaje seguro y preciso para tu visor. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las monturas fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona la montura antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Si observas algún daño o defecto, no utilices la montura y contacta al fabricante.
- Utiliza la montura solo con visores compatibles y según las especificaciones del fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre herramientas adecuadas al instalar o ajustar la montura.
- Asegúrate de que la montura esté firmemente sujetada al riel picatinny antes de usar el visor.
- No sobreaprietas los tornillos, ya que esto puede dañar la montura o el visor.
- Mantén la montura y el visor limpios y libres de suciedad o residuos que puedan afectar el rendimiento.
- Evita el uso de la montura en condiciones extremas o adversas que puedan comprometer su integridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación:

- Coloca la montura sobre el riel picatinny de tu upper AR15/M4.
- Alinea las lengüetas de corte con las ranuras del riel.
- Utiliza los tornillos y tuercas proporcionados para fijar la montura.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme y alterna entre ellos para asegurar un ajuste adecuado.
- Verifica que la montura esté firmemente sujetada.

### 3. Uso:

- Coloca tu visor en la montura siguiendo las instrucciones del fabricante del visor.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado y ajustado.
- Realiza pruebas de disparo para verificar la precisión del montaje.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la montura, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla la montura en un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad y soporte adicional, dirígete al contacto proporcionado en el empaque del producto o en la documentación oficial del fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la efectividad de tu equipo. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)