

UNIVERSAL SHELL HOLDERS - LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Recarga > [Shellholders y Shellplates](#)

Soporte universal de casquillos utilizado en la mayoría de las marcas de prensas de recarga. No funciona con Lee Auto Prime. Consulta la tabla de soportes de casquillos de Lee.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION #15 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 430108700
- N.º fabr.: 90017
- Cartucho: 5.7 x 28 mm,25 Auto
- Estilo: -
- Peso de entrega: 0.017kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 734307900175

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Soporte Universal de Casquillos Lee Precision #15 \(AP\)](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Soporte Universal de Casquillos Lee Precision #15 (AP)

Introducción

Gracias por elegir el Soporte Universal de Casquillos Lee Precision #15 (AP). Este producto está diseñado para su uso en la mayoría de las marcas de prensas de recarga, pero no es compatible con el Lee Auto Prime. Por favor, sigue estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte y todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Usa el soporte solo para los cartuchos especificados: 5.7 x 28 mm y 25 Auto.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún problema, no uses el soporte y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el soporte con cartuchos que no estén listados en las especificaciones.
- Evita el contacto con partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manejar componentes de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el soporte si no encaja adecuadamente; esto puede causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada de cualquier fuente de energía.
- Coloca el soporte en la prensa de recarga, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el soporte esté alineado correctamente antes de apretar cualquier tornillo.

2. Uso:

- Inserta el cartucho en el soporte asegurándote de que esté bien sujetado.
- Realiza la operación de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Si sientes resistencia o el soporte no funciona como se espera, detén la operación inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el soporte ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- No arrojes el soporte en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, busca el contacto de servicio al cliente de Lee Precision en tu región.

Por favor, mantén esta guía a mano para futuras referencias y asegúrate de seguir todas las recomendaciones para garantizar un uso seguro del Soporte Universal de Casquillos Lee Precision #15 (AP).

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es