

LEWIS LEAD REMOVER FOR RIFLES & SHOTGUNS - BROWNELLS

LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 20 GAUGE

[Artículos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Limpiador de plomo](#)

Tradicional - & Aún El Mejor Eliminador Mecánico de Plomo

Elimina incluso los residuos más difíciles de plomo y wads de tu rifle o escopeta. Los parches de latón limpian el cañón de depósitos de plomo y plástico sin causar ningún daño a la estría o al cañón. Las puntas se acoplan a cualquier caña de limpieza con rosca 8-32. Sigue con J-B Bore Cleaner para un cañón verdaderamente limpio.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 20 GAUGE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 516102002
- N.º fabr.:
- Calibre: 20 Gauge
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 104mm
- UPC: 050806106970

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eliminador de Plomo LEWIS para Rifles y Escopetas](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Eliminador de Plomo LEWIS para Rifles y Escopetas

Introducción

Gracias por elegir el Eliminador de Plomo LEWIS para Rifles y Escopetas de BROWNELLS. Este producto está diseñado para eliminar eficazmente los residuos de plomo y wads de tu arma de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el eliminador de plomo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto solo según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los desechos durante la limpieza.
- Usa guantes para evitar el contacto con plomo y materiales de limpieza.
- Asegúrate de tener una ventilación adecuada en tu área de limpieza para evitar inhalar vapores.
- Inspecciona el eliminador de plomo y sus componentes en busca de daños antes de usarlo.
- No uses el producto si notas signos de desgaste o mal funcionamiento.
- Mantén el eliminador de plomo alejado de fuentes de calor y llamas abiertas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: kit de Eliminador de Plomo Lewis, caña de limpieza y JB Bore Cleaner.

2. Colocación del Eliminador de Plomo:

- Selecciona el parche de latón apropiado para el calibre de tu arma (20 gauge).
- Acopla la punta de goma a la caña de limpieza enroscándola en las roscas 832.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Uso del Eliminador de Plomo:

- Inserta el parche de latón en el cañón del arma.
- Empuja y tira suavemente la caña de limpieza a través del cañón para eliminar los residuos de plomo y wads.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.
- Sigue con JB Bore Cleaner para una limpieza exhaustiva del cañón.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia los parches de latón y la punta de goma después de usarlos.
- Guarda el kit de eliminador de plomo en un lugar seguro y seco, alejado de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de latón usados y cualquier material de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Eliminador de Plomo Lewis, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el Eliminador de Plomo LEWIS para Rifles y Escopetas. Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento responsable de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es