

LEWIS LEAD REMOVER - BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER REPLACEMENT CONE TIP, 10MM/40/41 CAL

[Artículos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Limpiador de plomo](#)

Tradicional - Y Aún El Mejor Eliminator Mecánico

La acumulación de plomo puede formarse en el cono de forzamiento, el cañón y la cámara de una pistola, arruinando completamente la precisión. El Lewis Lead Remover es la mejor manera de eliminar todo el plomo fácilmente, además de que no dañará el arma de ninguna manera. Usado y respaldado por los mejores tiradores del país. ¡Úsalo con J-B Bore Cleaner para tener el cañón más limpio y libre de plomo de todos!



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER REPLACEMENT CONE TIP, 10MM/40/41 CAL](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 516400041
- N.º fabr.:
- Calibre: 41 Caliber (.410-.412)
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806023000

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, PUNTA CÓNICA DE CALIBRE 40/41](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, PUNTA CÓNICA DE CALIBRE 40/41

Introducción

Gracias por elegir el Lewis Lead Remover de Brownells. Este producto está diseñado para eliminar eficazmente la acumulación de plomo del cono de forzamiento, el cañón y la cámara de tu pistola, asegurando una precisión óptima sin dañar el arma. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que el Lewis Lead Remover se use solo para su propósito previsto. Sigue todas las instrucciones proporcionadas para evitar cualquier peligro potencial.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall del producto. Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre avisos de seguridad relacionados con este producto.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad de la UE. Verifica la autenticidad del producto antes de usarlo.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para uso por niños. Mantén fuera del alcance de menores para prevenir accidentes.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de cualquier alerta sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al usar el Lewis Lead Remover para protegerte contra la exposición al plomo.
- **Ventilación:** Usa el producto en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o vapores de plomo.
- **Inspecciona el Producto:** Antes de usar, inspecciona el Lewis Lead Remover en busca de signos de daño. No lo uses si el producto está dañado.
- **Sigue las Instrucciones:** Siempre adhiérete a las instrucciones proporcionadas con el producto para asegurar un uso seguro y efectivo.
- **Evita el Contacto con la Piel:** No permitas que el removedor de plomo entre en contacto directo con la piel. Lávate las manos a fondo después de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los componentes necesarios del Kit de Eliminación de Plomo: mango, punta cónica, punta de goma, parches de latón e instrucciones.

2. Montaje:

- Conecta la punta cónica de manera segura al mango.
- Asegúrate de que la conexión esté ajustada para evitar cualquier desensamblaje durante el uso.

3. Uso del Removedor de Plomo:

- Inserta la punta cónica en el cañón del arma de fuego.
- Gira suavemente el mango mientras aplicas una ligera presión para eliminar la acumulación de plomo.
- Usa la punta de goma en áreas delicadas para evitar daños.
- Para obtener los mejores resultados, combínalo con JB Bore Cleaner según las instrucciones.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de limpiar, retira todos los componentes y límpialos con un disolvente adecuado.
- Almacena el Kit de Eliminación de Plomo en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier residuo de plomo y materiales de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches plomo o materiales contaminados con plomo en la basura general. Consulta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Lewis Lead Remover, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más ayuda.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el Lewis Lead Remover. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es